

Relatório de vistoria

Em vistoria realizada pela equipe de vistoria no quartel dos bombeiros , situado à Rua Conselheiro Quintiliano ,193, Centro, Ouro Preto, podemos constatar que os banheiros do alojamento masculino encontram – se em situação precária, com louças sanitárias entupidas, encanamentos entupidos, pisos do chão e paredes quebrados e paredes apresentando bolor, havendo a necessidade de demolição e recomposição do piso, conforme relatório fotográfico abaixo.



Piso quebrado e paredes com bolor.



Louças sanitárias entupidas





Piso da parede quebrado

Wanderson José Rolla Gomes
Diretor
Secretaria de Cultura e Patrimônio

Silvânia Corrêa Maia da Silva
Secretaria de Cultura e Patrimônio