

RELATÓRIO DE VISTORIA E FOTOGRÁFICO

CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CORDEIRO, S/Nº, SANTO ANTÔNIO DO LEITE, OURO PRETO/MG

1. RELATÓRIO DE VISTORIA DO LOCAL

Em vistoria realizada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo no lote destinado a construção da Capela Velório em Santo Antônio do Leite.

Será realizada a construção da edificação em alvenaria de tijolo furado, cobertura em telha cerâmica colonial curva, esquadrias em madeira, paisagismo, pisos em granilite e cerâmico, conforme especificados em projeto.

2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 01: vista posterior do terreno.



Imagem 02: vista frontal do terreno para o cemitério.



Imagem 03: vista lateral do terreno.



Imagem 04: vista lateral do terreno.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Ouro Preto, 08 de setembro 2022.

Yasmin Abdala Pedrosa

Fiscal da Obra

Isabela M. B. Marques Ventura

Departamento de Projetos e Edificações

Antônio Simões Neto

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo