

preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº 222
Levantamento: <input type="checkbox"/> sumário <input checked="" type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº 222
Conhecido como: Casa do Bartolomeu ou Bartinho	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005

Referência: 40-ruadocarmo.222.sbc



### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL :**

Responsável pelo imóvel: Bartolomeu José Fortes	
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input checked="" type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro	
Proprietário (a): Bartolomeu José Fortes	
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe	
Quem respondeu: Maria Aparecida Costa Fortes	

### **4- USO:**

Uso atual: <input checked="" type="checkbox"/> residência permanente	<input type="checkbox"/> comercial : _____	<input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____	<input type="checkbox"/> serviço : _____	<input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso	<input type="checkbox"/> residencial de fim de semana	

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Nº de edificações no lote: 1	
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 8,92m	Profundidade do lote: 7,81m
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua
<input type="checkbox"/> fundos (mais de 3m)	<input checked="" type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)
<input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/>	ambos os lados <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input checked="" type="checkbox"/>	ambos os lados <input type="checkbox"/>
Passeio frontal: tipo de pavimento: lajeado	largura: 65cm
Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade)	<input checked="" type="checkbox"/> quadrado

preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Carmo</b>	Nº <b>222</b>
Levantamento: <input type="checkbox"/> sumário <input checked="" type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

<input type="checkbox"/> irregular	<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
	<input type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input checked="" type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Tipo e material do fechamento do lote: <b>tijolo aparente</b>		
Materiais do piso da área descoberta: <b>cimentado</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>1</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>2,44m</b>	altura da cumeeira: <b>1,50m</b>

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

<b>Classificação tipológica do telhado</b>
nº de águas do corpo principal: <b>4</b>
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): <b>não</b>
existência de chaminé: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: <b>não</b> Descrever:
Materiais empregados nas coberturas:
Tipo de telha: <b>cerâmica (capa e canal curva), fibrocimento (lateral) Estrutura: madeira</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>cachorro, guarda-pó</b>	
Material do coroamento: <b>madeira</b>	
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa com pintura; chapisco no embasamento</b>	
Molduras dos vãos da fachada principal:	
Material:	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: <b>madeira</b>	
Tipo: <b>de abrir, folha cega</b>	
Cores predominantes da fachada principal	
coroamento: <b>marrom</b>	molduras dos vãos: <b>não tem</b>
esquadrias: <b>marrom</b>	caixilharia: <b>não tem</b>
acabamento fachada: <b>branco / marrom</b>	
Outros elementos relevantes? Descrever:	

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>toda edificação</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto: <b>estrutura</b>
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:
<b>Cimento na sala e quartos, pedra na garagem, cerâmica no restante.</b>
Material forros - localizar:

preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Carmo</b>	Nº <b>222</b>
Levantamento: <input type="checkbox"/> sumário <input checked="" type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

Esteira de taquara na sala e quartos, telha vã na garagem.

### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação nova; de 1987.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Nenhum problema evidente.

### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Não, antes era um lote vago.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi remembrado? Quantos lotes foram remembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? 1987.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos) Não.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Não.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Não.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Não.
Qual atividades a família exerce ? Sem informação.

### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização: Descrição: Não.
------------------------------------

### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição: Não.
--------------------

### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

--


**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005

preenchido por: Liliane de Castro Vieira  
data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) **Rua do Carmo**

**Nº 222**

Levantamento:  sumário  completo Motivo de Lev. Sumário :



preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº 226
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : Casa fechada

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº 226
Conhecido como:	
Caracterização: [ ] edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005

Referência: 41-ruadocarmo.226.sb2c



1. Fachada principal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL :**

Responsável pelo imóvel: Sem informação
0 responsável: [ ] aluga o imóvel [ ] é proprietário [ ] usa emprestado [ ] herdeiro
Proprietário (a): Sem informação
Possui documento de propriedade: [ ] sim [ ] não [ ] não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: [ ] residência permanente [ ] comercial : _____ [ ] vago
[ ] institucional: _____ [ ] serviço : _____ [ ] em obras
[ ] religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: [ ] lote vago [ ] em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído [ ] ruína	
Nº de edificações no lote: 1	
Inclinação do lote: [ ] aclave [ ] declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 10,65m	Profundidade do lote: sem acesso
Afastamentos: [ ] frontal : com jardim [ ] <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
[ ] fundos (mais de 3m) [ ] fundo (menos de 3m)	
[ ] lateral sem garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ ]	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input checked="" type="checkbox"/> ambos os lados [ ]	
Passeio frontal: tipo de pavimento: lajeado	largura: 65cm
Configuração do terreno: [ ] retangular (testada maior que profundidade) [ ]	

preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Carmo</b>	Nº <b>226</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>Casa fechada</b>

quadrado	<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input type="checkbox"/> irregular	<input type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Tipo e material do fechamento do lote: <b>edificação vizinha</b>		
Materiais do piso da área descoberta: <b>sem acesso</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

**DADOS VOLUMÉTRICOS**

Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>2</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>6,10m</b>	altura da cumeeira: <b>1,50m</b>

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: <b>2</b>
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): <b>não</b>
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico:          Descrever:
Materiais empregados nas coberturas:
Tipo de telha: <b>cerâmica</b> Estrutura: <b>madeira</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>cachorro, guarda-pó</b>
Material do coroamento: <b>madeira</b>
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa com pintura; chapisco no embasamento</b>
Molduras dos vãos da fachada principal:
Material: <b>madeira</b>
Esquadrias da fachada principal:
Material: <b>madeira</b>
Tipo: <b>de abrir, folha cega</b>
Cores predominantes da fachada principal
coroamento: <b>cinza</b> molduras dos vãos: <b>azul</b>
esquadrias: <b>cinza</b> caixilharia: <b>não tem</b>
acabamento fachada: <b>branco / azul</b>
Outros elementos relevantes? Descrever:

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>toda edificação</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto: <b>estrutura</b>
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº 226
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : Casa fechada

Material pisos - localizar:

Sem acesso.

Material forros - localizar:

Sem acesso.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação nova; posterior à segunda metade do século XX.

Estado de preservação do imóvel:

Não se aplica.

Estado de conservação do imóvel:

Nenhum problema evidente.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Sem informação.

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

Sem informação.

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

Sem informação.

O lote já foi remembrado? Quantos lotes foram remembrados?

Sem informação.

Sabe a época de construção desta edificação?

Sem informação.

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

Sem informação.

A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos)

Sem informação.

Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Sem informação.

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Sem informação.

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Sem informação.

Qual atividades a família exerce ?

Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:

Descrição:

Sem acesso.

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:

Sem acesso.

#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:


12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005

Data do Desenho: 24 / 10 / 2005

preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Carmo</b>		Nº <b>226</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>Casa fechada</b>	



preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº 230
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário: proprietário não quis medição interna

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº 230
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005

Referência: 42-ruadocarmo.230.sb1c



Fachada principal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL :**

Responsável pelo imóvel: Maria da Costa
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input checked="" type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): Maria da Costa
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu: Maria da Costa

### **4- USO:**

Uso atual: <input checked="" type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Nº de edificações no lote: 1	
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 11,56m	Profundidade do lote: sem informação
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input checked="" type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: cimentado	largura: 80cm
Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/>	

preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº 230
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário: proprietário não quis medição interna

quadrado	<input checked="" type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input type="checkbox"/> irregular	<input type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input checked="" type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Tipo e material do fechamento do lote: concreto aparente, pedra		
Materiais do piso da área descoberta: natural (terra, grama)		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: 1	Nº de subsolos: 0
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: 2,30m	altura da cumeeira: 1,50m

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: 4
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): não
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: não      Descrever:
Materiais empregados nas coberturas:
Tipo de telha: cerâmica (capa e canal curva)      Estrutura: madeira

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: cachorro, guarda-pó
Material do coroamento: madeira
Acabamento da fachada principal: argamassa com pintura; chapisco no embasamento
Molduras dos vãos da fachada principal:
Material: madeira
Esquadrias da fachada principal:
Material: madeira
Tipo: de abrir, folha cega
Cores predominantes da fachada principal
coroamento: natural / azul      molduras dos vãos: azul
esquadrias: azul      caixilharia: não tem
acabamento fachada: azul / amarelo
Outros elementos relevantes? Descrever:

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: toda edificação
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:
-----------------------------

preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº 230
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário: proprietário não quis medição interna

Cimento queimado em toda a edificação.

Material forros - localizar:

Esteira de taquara em toda edificação, telha vã na garagem.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação nova; posterior à segunda metade do século XX.

Estado de preservação do imóvel:

Não se aplica.

Estado de conservação do imóvel:

Nenhum problema evidente; rezoável

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Havia um muro e uma escada de pedra.

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

Sem informação.

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

Sem informação.

O lote já foi remembrado? Quantos lotes foram remembrados?

Sem informação.

Sabe a época de construção desta edificação?

Há 25 anos.

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

Sem informação.

A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos)

Não.

Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Não.

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Não.

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Doce para consumo próprio.

Quais atividades a família exerce?

Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:

Descrição:

Não.

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:

Não.

#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

--

12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005

Data do Desenho: 24 / 10 / 2005


preenchido por: Liliane de Castro Vieira  
data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) **Rua do Carmo**

Nº 230

Levantamento: [] sumário [ ]  
completo

Motivo de Lev. Sumário: proprietário não quis  
medição interna



preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : lote vago

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº S/N
Conhecido como:	
Caracterização: [ ] edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005

Referência: 43-ruadocarmo.sn.sb1c



### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL :**

Responsável pelo imóvel: Sem informação
O responsável: [ ] aluga o imóvel [ ] é proprietário [ ] usa emprestado [ ] herdeiro
Proprietário (a): Sem informação
Possui documento de propriedade: [ ] sim [ ] não [ ] não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: [ ] residência permanente [ ] comercial : _____ <input checked="" type="checkbox"/> vago [ ] institucional: _____ [ ] serviço : _____ [ ] em obras [ ] religioso [ ] residencial de fim de semana
--

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input checked="" type="checkbox"/> lote vago [ ] em obras [ ] construído [ ] ruína	
Nº de edificações no lote: 0	
Inclinação do lote: [ ] aclave [ ] declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 33,00m	Profundidade do lote: 18,00m
Afastamentos: [ ] frontal : com jardim [ ] [ ] alinhamento da rua [ ] fundos (mais de 3m) [ ] fundo (menos de 3m) [ ] lateral sem garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ ] [ ] lateral com garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ ]	
Passagem frontal: tipo de pavimento: natural largura: 88cm	
Configuração do terreno: [ ] retangular (testada maior que profundidade) [ ] quadrado	



preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : lote vago

### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLÓGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Não se aplica.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Não se aplica.

### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Não se aplica.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos) Não se aplica.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Não se aplica.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Não se aplica.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Não se aplica.
Qual atividades a família exerce ? Não se aplica.

### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização: Descrição: Não se aplica.
--

### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição: Não se aplica.
------------------------------

### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:


--

12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005

preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Carmo</b>		Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : lote vago	



preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : em obras

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº S/N
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005

Referência: 44-ruadocarmo.sn.sb2c



### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL :**

Responsável pelo imóvel: Sem informação	
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro	
Proprietário (a): Sem informação	
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe	
Quem respondeu:	

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input checked="" type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Nº de edificações no lote: 1	
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 15,85m	Profundidade do lote: 38,00m
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>
Passeio frontal: tipo de pavimento: lajeado	largura: 2,00m
Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/> quadrado	

preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Carmo</b>	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : em obras

<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input checked="" type="checkbox"/> irregular
<input checked="" type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Tipo e material do fechamento do lote: <b>cerca metálica</b>		
Materiais do piso da área descoberta: <b>cimentado, natural (terra, grama)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>2</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>7,00m</b>	altura da cumeeira: <b>1,20m</b>

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: <b>2</b>
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): <b>sim, mirante</b>
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: <b>sim</b> Descrever: <b>varanda e banheiro na lateral da edificação</b>
Materiais empregados nas coberturas:
Tipo de telha: <b>cerâmica (capa e canal curva)</b> Estrutura: <b>madeira</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>cachorro, guarda-pó</b>
Material do coroamento: <b>madeira</b>
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa com pintura; chapisco no embasamento</b>
Molduras dos vãos da fachada principal:
Material: <b>madeira</b>
Esquadrias da fachada principal:
Material: <b>madeira</b>
Tipo: <b>de abrir, folha cega e guilhotina</b>
Cores predominantes da fachada principal
coroamento: <b>branco</b> molduras dos vãos: <b>azul</b>
esquadrias: <b>azul</b> caixilharia: <b>branco</b>
acabamento fachada: <b>branco / cinza</b>
Outros elementos relevantes? Descrever:

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique: <b>algumas paredes</b>	alvenaria de tijolo: <b>restante da edificação</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira: <b>esteios</b>	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:
<b>Sem acesso.</b>

preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Carmo	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : em obras

Material forros - localizar:

Sem acesso.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação com tipologia de chalé, do final do século XIX e início do XX, com aberturas rasgadas por inteiro e verga triangular no segundo pavimento. O balcão é inteiro em madeira, em balanço e com guarda-corpo de ferro fundido.

Estado de preservação do imóvel:

Razoável - alteração volumétrica significativa com a inserção de varanda e banheiro na lateral, além do acréscimo de mirante na cobertura. Não há grandes dificuldades na reversibilidade. Sistema construtivo original parcialmente preservado.

Estado de conservação do imóvel:

Edificação em obras.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Sem informação.

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

Sem informação.

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

Sem informação.

O lote já foi remembrado? Quantos lotes foram remembrados?

Sem informação.

Sabe a época de construção desta edificação?

Sem informação.

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

Sem informação.

A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos)

Sem informação.

Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Sem informação.

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Sem informação.

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Sem informação.

Qual atividades a família exerce ?

Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:

Descrição:

Sem acesso.

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:

Sem acesso.

#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:


#### 12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005

preenchido por: Liliane de Castro Vieira

data: 03 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Carmo</b>		Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : em obras	

Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	Nº 17
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua do Espírito Santo	Nº 17
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 45-ruadoespiritosanto.17.sb1c



Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: Sem informação
0 responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): Sem informação
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote: _____	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 6,37m	Profundidade do lote: sem informação
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input checked="" type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passagem frontal: tipo de pavimento: cimentado	largura: 74 cm
Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade)	<input type="checkbox"/>

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	Nº 17
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação fechada</b>

quadrado	<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input checked="" type="checkbox"/> irregular	<input checked="" type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input checked="" type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>edificações vizinhas; sem acesso</b>	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>sem acesso, natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>02</b>	Nº de solos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>6,00m</b>	altura da cumeeira (h da edificação): <b>7,50m</b>
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado	
nº de águas do corpo principal: <b>04</b>	
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua	
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua	
<input type="checkbox"/> outros:	
abertura de vão na cobertura (descrever):	
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Registro de acréscimo volumétrico: _____	Descrever: _____
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico</b> Tipo de telha: <b>Encaixe capa-canal</b>	
Estrutura: <b>Madeira industrializada</b>	

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>guarda-pó</b>
Material do coroamento: <b>madeira</b>
Acabamento da fachada principal: <b>chapisco e pintura</b>
Molduras dos vãos da fachada principal:
Material: <b>madeira</b>
Esquadrias da fachada principal:
Material: <b>Madeira; ferro</b>
Tipo: <b>de abrir, folha cega</b>
Cores predominantes da fachada principal
coroamento: <b>azul</b> molduras dos vãos: <b>azul</b>
esquadrias: <b>azul</b> caixilharia: <b>azul</b>
acabamento fachada: <b>bege</b>
Outros elementos relevantes? Descrever:

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>Toda a edificação.</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto: <b>estrutura</b>
madeira:	outros:

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	Nº 17
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

#### 6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:

Material pisos - localizar: Sem acesso.
Material forros - localizar: Sem acesso.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLÓGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação posterior à segunda metade do século XX.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Umidade na base das paredes.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Qual atividades a família exerce ? Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização: Descrição:
----------------------------

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:
------------


#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

--

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>Nº 17</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	Nº 15
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua do Espírito Santo	Nº 15
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 46-ruadoespíritosanto.15.sb1c



Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: Sem informação
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): Sem informação
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote: _____	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 13,85m	Profundidade do lote: sem informação
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input checked="" type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: cimentado	largura: 60 cm
Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade)	<input type="checkbox"/>
quadrado	

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	Nº <b>15</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação fechada</b>

<input type="checkbox"/> irregular	<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
	<input type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input checked="" type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>edificações vizinhas; sem acesso</b>	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>sem acesso, natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>3,00m</b>	altura da cumeeira (h da edificação): <b>4,50m</b>
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: <b>04</b>
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever):
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: <b>sim</b> Descrever: <b>fundos, cobertura de laje plana</b>
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico, laje</b> Tipo de telha: <b>Encaixe capa-canal</b>
Estrutura: <b>Madeira industrializada, concreto</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>guarda-pó</b>
Material do coroamento: <b>madeira</b>
Acabamento da fachada principal: <b>caiação, chapisco</b>
Molduras dos vãos da fachada principal:
Material: <b>madeira</b>
Esquadrias da fachada principal:
Material: <b>Madeira</b>
Tipo: <b>de abrir, folha cega</b>
Cores predominantes da fachada principal
coroamento: <b>cinza</b> molduras dos vãos: <b>cinza</b>
esquadrias: <b>cinza</b> caixilharia: <b>não tem</b>
acabamento fachada: <b>branco / cinza</b>
Outros elementos relevantes? Descrever:

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique: <b>fachada lateral e frontal</b>	alvenaria de tijolo:.
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:
-----------------------------

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	Nº 15
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

Sem acesso.

Material forros - localizar:  
Sem acesso.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLÓGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação apresenta tipologia do século XIX, com acesso central, cobertura em quatro águas, com cumeeira paralela à rua e vãos com verga reta.
Estado de preservação do imóvel: Edificação sem acesso. Preserva sistema construtivo original nas fachadas; ao fundo, sofreu acréscimo com cobertura em laje plana.
Estado de conservação do imóvel: Edificação apresenta manchas de umidade na base das paredes, ressecamento das madeiras, trincas na fachada e fachada descascando.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Qual atividades a família exerce ? Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização: Descrição:
----------------------------

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:
------------

#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:


--

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>Nº 15</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005

Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	Nº 02
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: <b>Rua do Espírito Santo</b>	Nº 02
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 47-ruadoespiritosanto.2.sb1c



Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: <b>Sem informação</b>
0 responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): <b>Sem informação</b>
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: <b>01</b>
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: <b>15,07m</b>	Profundidade do lote:
Afastamentos: <input checked="" type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: <b>gramado</b>	largura: <b>570cm</b>
Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/>	

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	Nº 02
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

quadrado	<input checked="" type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input type="checkbox"/> irregular	<input type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input checked="" type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>metálico</b>	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>sem acesso, natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>3,88m</b>	altura da cumeeira (h da edificação): <b>5,10m</b>
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: <b>03</b>
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): <b>não possui</b>
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: <b>sim</b> Descrever: <b>fundos, cobertura em laje plana</b>
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico</b> Tipo de telha: <b>Encaixe capa-canal</b>
Estrutura: <b>Madeira</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>guarda-pó e cachorros</b>
Material do coroamento: <b>madeira</b>
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa pintada</b>
Molduras dos vãos da fachada principal:
Material: <b>madeira</b>
Esquadrias da fachada principal:
Material: <b>Madeira</b>
Tipo: <b>de abrir</b>
Cores predominantes da fachada principal
coroamento: <b>marrom</b> molduras dos vãos: <b>marrom</b>
esquadrias: <b>marrom</b> caixilharia:
acabamento fachada: <b>branca</b>
Outros elementos relevantes? <b>Hidrante em ferro fundido localizado à frente / canto esquerdo da fachada frontal.</b>

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>Parede lateral</b>
adobe:	alvenaria de pedra: <b>Embasamento</b>
taipa de pilão:	concreto:
madeira: <b>Esteio</b>	outros:

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	Nº 02
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

#### 6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:

Material pisos - localizar: Sem acesso.
Material forros - localizar: Sem acesso.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação apresenta tipologia do século XVIII, com fachada simples, embasamento de pedra e paredes em pau-a-pique.
Estado de preservação do imóvel: Aparentemente, edificação preserva sistemas construtivos originais e fachada. Apresenta acréscimo ao fundo, com cobertura em laje plana.
Estado de conservação do imóvel: Presença de cupim e ressecamento da madeira na fachada; manchas de umidade na base das paredes.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Qual atividades a família exerce ? Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:
Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:
------------


#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

--

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	Nº 02
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: <b>Rua do Espírito Santo</b>	S/Nº
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 48-ruadoespiritosanto.sn.sb1c



Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: <b>Sem informação</b>
0 responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): <b>Sem informação</b>
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input checked="" type="checkbox"/> em obras <input type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: <b>01</b>
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: <b>17,20m</b>	Profundidade do lote:
Afastamentos: <input checked="" type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input checked="" type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input checked="" type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: <b>gramado</b>	largura: <b>735cm</b>
Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/>	

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação fechada</b>

quadrado	<input checked="" type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input type="checkbox"/> irregular	<input type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input checked="" type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input checked="" type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input checked="" type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input checked="" type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>metálico</b>	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>sem acesso, natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

**DADOS VOLUMÉTRICOS**

Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>02</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>3,05m + garagem (2,40m)</b>	altura da cumeeira (h da edificação): <b>6,95m</b>
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: <b>Em obras, ainda sem cobertura</b>
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever):
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: <b>não possui</b> Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico (varanda)</b> Tipo de telha: <b>Encaixe capa-canal</b>
Estrutura: <b>Madeira</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>beiral simples</b>
Material do coroamento: <b>madeira</b>
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa</b>
Molduras dos vãos da fachada principal:
Material: <b>não possui</b>
Esquadrias da fachada principal:
Material: <b>Madeira</b>
Tipo: <b>de correr</b>
Cores predominantes da fachada principal
coroamento: molduras dos vãos:
esquadrias: caixilharia:
acabamento fachada:
Outros elementos relevantes?

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>Toda a edificação</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto: <b>Estruturas</b>
madeira:	outros:

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

#### 6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:

Material pisos - localizar: Sem acesso.
Material forros - localizar: Sem acesso.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação nova, ainda em construção.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Construção nova e ainda inacabada.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Qual atividades a família exerce? Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:
Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:
------------


#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

--

12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada



preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	S/Nº
Levantamento: [ ] sumário [X] completo	Motivo de Lev. Sumário :

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua do Espírito Santo	S/Nº
Conhecido como: Ruínas	
Caracterização: [ ] edifício isolado [X] conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 49-ruadoespiritosanto.sn.sb1c



Ruínas

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: Sem informação
0 responsável: [ ] aluga o imóvel [ ] é proprietário [ ] usa emprestado [ ] herdeiro
Proprietário (a): Sem informação
Possui documento de propriedade: [ ] sim [ ] não [ ] não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: [ ] residência permanente [ ] comercial : _____ [ ] vago
[ ] institucional: _____ [ ] serviço : _____ [ ] em obras
[ ] religioso [ ] residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: [ ] lote vago [ ] em obras [ ] construído [X] ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: 01 (ruínas)
Inclinação do lote: [ ] aclave [ ] declive [X] plano	
Testada do lote:	Profundidade do lote:
Afastamentos: [ ] frontal : com jardim [ ] [ ] alinhamento da rua	
[ ] fundos (mais de 3m) [ ] fundo (menos de 3m)	
[ ] lateral sem garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ ]	
[ ] lateral com garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ ]	
Passeio frontal: tipo de pavimento: cimentado largura: 70cm	
Configuração do terreno: [ ] retangular (testada maior que profundidade) [ ] quadrado	

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	S/Nº
Levantamento: <input type="checkbox"/> sumário <input checked="" type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

<input checked="" type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input type="checkbox"/> irregular
<input type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input checked="" type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>metálico</b>	Vazado: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

**DADOS VOLUMÉTRICOS**

Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>3,00m</b>	altura da cumeeira (h da edificação): <b>4,00m</b>
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal:
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever):
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: <b>não possui</b> Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico</b> Tipo de telha: <b>Encaixe capa-canal</b>
Estrutura: <b>Madeira</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>beiral simples</b>
Material do coroamento: <b>destruição total</b>
Acabamento da fachada principal: <b>não possui</b>
Molduras dos vãos da fachada principal:
Material: <b>não possui</b>
Esquadrias da fachada principal:
Material: <b>não possui</b>
Tipo:
cores predominantes da fachada principal
coroamento: molduras dos vãos:
esquadrias: caixilharia:
acabamento fachada:
Outros elementos relevantes?

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique: <b>Paredes lateral e de fundos</b>	alvenaria de tijolo:
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:
-----------------------------

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	S/Nº
Levantamento: [ ] sumário [X] completo	Motivo de Lev. Sumário :

Sem acesso.
Material forros - localizar:
Sem acesso.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação em ruínas; sem informação da época de construção.
Estado de preservação do imóvel: Destruição Total; edificação em ruínas.
Estado de conservação do imóvel: Ruínas.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Qual atividades a família exerce ? Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:
Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:


Descrição:
------------

#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

--

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	S/Nº
Levantamento: [ ] sumário [X] completo	Motivo de Lev. Sumário :



preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	S/Nº
Levantamento: [ ] sumário [X] completo	Motivo de Lev. Sumário :

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: <b>Rua do Espírito Santo</b>	S/Nº
Conhecido como: <b>Ruínas</b>	
Caracterização: [ ] edifício isolado [X] conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005

Referência: 50-ruadoespiritosanto.sn.sb1c, 50-ruadoespiritosanto.sn.sb2c



Ruínas

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: <b>Sem informação</b>
O responsável: [ ] aluga o imóvel [ ] é proprietário [ ] usa emprestado [ ] herdeiro
Proprietário (a): <b>Sem informação</b>
Possui documento de propriedade: [ ] sim [ ] não [ ] não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: [ ] residência permanente [ ] comercial : _____ [ ] vago
[ ] institucional: _____ [ ] serviço : _____ [ ] em obras
[ ] religioso [ ] residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: [ ] lote vago [ ] em obras [ ] construído [X] ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: <b>01 (ruínas)</b>
Inclinação do lote: [ ] aclave [ ] declive [X] plano	
Testada do lote: <b>7,90m</b>	Profundidade do lote:
Afastamentos: [ ] frontal : com jardim [ ] [X] alinhamento da rua	
[X] fundos (mais de 3m) [ ] fundo (menos de 3m)	
[ ] lateral sem garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ ]	
[ ] lateral com garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ ]	
Passeio frontal: tipo de pavimento: <b>cimentado</b>	largura: <b>40cm</b>

Configuração do terreno: [ ] retangular (testada maior que profundidade) [ ]
--

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	S/Nº
Levantamento: [ ] sumário [X] completo	Motivo de Lev. Sumário :

quadrado	[X] retangular (profundidade maior que testada)
[ ] irregular	[ ] esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
[ ] não tem área descoberta	[ ] horta/pomar	[ ] criação de animais
[ ] depósito	[ ] vegetação de grande porte	[ ] mina d'água
[ ] estacionamento	[ ] jardim ornamental	[ ] lavagem/secagem de roupa
[X] área sem uso	[ ] jardim de ervas medicinais	[ ] lazer
[ ] outros:		
Material de fechamento do lote: metálico, pedras e edificações vizinhas	Vazado: [X] sim [ ] não	
Materiais do piso da área descoberta: natural (grama, terra)		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

**DADOS VOLUMÉTRICOS**

Nº de pavimentos acima do nível da rua: 01	Nº de subsolos: 0
Dimensões volumétricas: altura da fachada: 4,80m altura da cumeeira (h da edificação):	
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal:
[ ] cumeeira paralela à rua
[ ] cumeeira perpendicular à rua
[ ] outros:
abertura de vão na cobertura (descrever):
existência de chaminé: [ ] sim [ ] não
Registro de acréscimo volumétrico: Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: Tipo de telha:
Estrutura:

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada:	
Material do coroamento:	
Acabamento da fachada principal: pedras sem acabamento	
Molduras dos vãos da fachada principal:	
Material: não possui	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: não possui	
Tipo:	
Cores predominantes da fachada principal	molduras dos vãos:
coroamento:	caixilharia:
esquadrias:	
acabamento fachada:	
Outros elementos relevantes?	

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique: Paredes lateral e de fundos	alvenaria de tijolo:
adobe:	alvenaria de pedra: Ruínas
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	S/Nº
Levantamento: [ ] sumário [X] completo	Motivo de Lev. Sumário :

#### 6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:

Material pisos - localizar:

Material forros - localizar:

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação em ruínas; sem informação sobre a época de construção.

Estado de preservação do imóvel:

Em ruínas.

Estado de conservação do imóvel:

Ruínas.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Sem informação.

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

Sem informação.

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

Sem informação.

O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados?

Sem informação.

Sabe a época de construção desta edificação?

Sem informação.

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

Sem informação.

A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos)

Sem informação.

Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Sem informação.

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Sem informação.

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Sem informação.

Quais atividades a família exerce?

Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:

Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:


#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005

Data do Desenho: 24 / 10 / 2005

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	S/Nº
Levantamento: [ ] sumário [X] completo	Motivo de Lev. Sumário :



preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	83
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua do Espírito Santo	83
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 51-ruadoespiritosanto.83.sb1c



Fachada principal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: Sem informação
0 responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): Sem informação
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 24,10m	Profundidade do lote:
Afastamentos: <input checked="" type="checkbox"/> frontal : com jardim <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
Passagem frontal: tipo de pavimento: cimentado	largura: 80cm

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>83</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação fechada</b>

Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/> quadrado	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)	
<input type="checkbox"/> irregular	
<input type="checkbox"/> esquina	

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input checked="" type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input checked="" type="checkbox"/> estacionamento	<input checked="" type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>metálico</b>	Vazado: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

**DADOS VOLUMÉTRICOS**

Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas: altura da fachada: <b>3,00m</b> altura da cumeeira (h da edificação): <b>4,50m</b>	
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado nº de águas do corpo principal: <b>4</b> <input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua <input checked="" type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua <input type="checkbox"/> outros: abertura de vão na cobertura (descrever): existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: <b>não</b> Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico</b> Tipo de telha: <b>capa e canal curva</b> Estrutura: <b>madeira</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>beiral simples</b>
Material do coroamento: <b>madeira</b>
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa com pintura</b>
Molduras dos vãos da fachada principal: Material: <b>madeira</b>
Esquadrias da fachada principal: Material: <b>madeira</b> Tipo: <b>veneziana, de abrir</b>
Cores predominantes da fachada principal coroamento: <b>natural</b> molduras dos vãos: <b>azul</b> esquadrias: <b>natural</b> caixilharia: <b>não tem</b> acabamento fachada: <b>branco</b>
Outros elementos relevantes?

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>toda a edificação</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto: <b>estrutura</b>

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	83
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

madeira:	outros:
<b>6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:</b>	
Material pisos - localizar:	
Material forros - localizar:	

**7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:**

Tipologia da construção (época de construção): Edificação nova; posterior à segunda metade do século XX.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Nenhum problema evidente.

**8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:**

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi remembrado? Quantos lotes foram remembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Quais atividades a família exerce? Sem informação.

**9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:**

Localização: Descrição:
----------------------------

**10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:**

Descrição:
------------

**11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:**


--

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	83
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	93
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua do Espírito Santo	93
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005

Referência: 52-ruadoespiritosanto.93.sb1c; 52-ruadoespiritosanto.93.sb2c;



Fachada principal



Fachada principal; lateral do lote

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: Sem informação
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): Sem informação
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote: _____	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> acive <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 19,17m	Profundidade do lote: 74,00m
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: cimentado	largura: 100cm

Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	93
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

quadrado	<input checked="" type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input type="checkbox"/> irregular	<input type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input checked="" type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input checked="" type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: metálico, madeira	Vazado: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: natural (grama, terra)		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

**DADOS VOLUMÉTRICOS**

Nº de pavimentos acima do nível da rua: 01	Nº de subsolos: 0
Dimensões volumétricas: altura da fachada: 2,90m      altura da cumeeira (h da edificação): 4,40m	
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: 4
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever):
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: sim      Descrever: fundos, cobertura em laje plana
Materiais empregados nas coberturas: cerâmico Tipo de telha: capa e canal curva
Estrutura: madeira

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: cachorro, guarda-pó
Material do coroamento: madeira
Acabamento da fachada principal: argamassa com pintura; chapisco
Molduras dos vãos da fachada principal: não tem
Material:
Esquadrias da fachada principal: Material: ferro e vidro Tipo: de correr
Cores predominantes da fachada principal coroamento: azul      molduras dos vãos: esquadrias: cinza      caixilharia: cinza acabamento fachada: bege
Outros elementos relevantes?

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: toda a edificação
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto: estrutura
madeira:	outros:

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	93
Levantamento: [ X ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar: Sem acesso.
Material forros - localizar: Sem acesso.

**7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:**

Tipologia da construção (época de construção): Edificação nova; posterior à segunda metade do século XX.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Fachada descascando.

**8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:**

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Quais atividades a família exerce? Sem informação.

**9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:**

Localização: Descrição:
----------------------------

**10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:**

Descrição:
------------

**11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:**


--

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	93
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>Nº12</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>Nº12</b>
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 53-ruadoespiritosanto.53.sb1c, 53-ruadoespiritosanto.12.sb2c



Fachada principal



Muro frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: <b>Sem informação</b>
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): <b>Sem informação</b>
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote: _____	Nº de edificações no lote: <b>01</b>
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: <b>12,00m</b>	Profundidade do lote:
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
Passoio frontal: tipo de pavimento: <b>cimentado</b>	largura: <b>50cm</b>
Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>quadrado</b>	

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>Nº12</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação fechada</b>

<input checked="" type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input type="checkbox"/> irregular
<input type="checkbox"/> esquina

#### 5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input checked="" type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input checked="" type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>argamassa</b>	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra) e cimentado</b>		

#### 6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas: altura da fachada: <b>3,28m</b> altura da cumeeira (h da edificação): <b>4,45m</b>	
Relação de proporção no conjunto urbano:	

##### 6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: <b>2</b>
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): <b>não consta</b>
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: <b>não possui</b> Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico</b> Tipo de telha: <b>capa e canal curva</b>
Estrutura: <b>madeira</b>

##### 6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA

Coroamento da fachada: <b>beiral simples</b>
Material do coroamento: <b>madeira e telha</b>
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa e chapisco com pintura</b>
Molduras dos vãos da fachada principal: Material: <b>não possui</b>
Esquadrias da fachada principal: Material: <b>madeira e vidro</b> Tipo: <b>de abrir ( 2 folhas )</b>
Cores predominantes da fachada principal coroamento: <b>natural</b> molduras dos vãos: <b>marrom</b> esquadrias: <b>marrom</b> caixilharia: <b>marrom (vidros verdes e vermelhos)</b> acabamento fachada: <b>amarelo + barrado vermelho (H = 80cm)</b>
Outros elementos relevantes?

##### 6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>toda a edificação</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

##### 6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:

Material pisos - localizar:
-----------------------------

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	Nº12
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

Sem acesso.
Material forros - localizar:
Em acesso.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação nova; posterior à segunda metade do século XX.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Nenhum problema evidente.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Quais atividades a família exerce? Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:
Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:
------------


#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

--

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>Nº12</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	Nº74
Levantamento: [ ] sumário [X] completo	Motivo de Lev. Sumário :

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: <b>Rua do Espírito Santo</b>	Nº74
Conhecido como:	
Caracterização: [ ] edifício isolado [X] conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 54-ruadoespiritosanto.74.sbc



Fachada principal e gradil

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: <b>Efigênia Maria Alves Martins</b>	
O responsável: [ ] aluga o imóvel [X] é proprietário [ ] usa emprestado [ ] herdeiro	
Proprietário (a): <b>Efigênia Maria Alves Martins</b>	
Possui documento de propriedade: [X] sim [ ] não [ ] não sabe	
Quem respondeu: <b>Nelí Martins</b>	

### **4- USO:**

Uso atual: [X] residência permanente [ ] comercial : _____ [ ] vago
[ ] institucional: _____ [ ] serviço : _____ [ ] em obras
[ ] religioso [ ] residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: [ ] lote vago [ ] em obras [X] construído [ ] ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: <b>01</b>
Inclinação do lote: [ ] aclave [ ] declive [X] plano	
Testada do lote: <b>46,75m</b>	Profundidade do lote: <b>24,72m</b>
Afastamentos: [ ] frontal : com jardim [ ] [X] alinhamento da rua	
[X] fundos (mais de 3m) [ ] fundo (menos de 3m)	
[ ] lateral sem garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ ]	
[X] lateral com garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [X]	
Passeio frontal: tipo de pavimento: <b>cimentado</b>	largura: <b>50cm</b>

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	Nº74
Levantamento: <input type="checkbox"/> sumário <input checked="" type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

Configuração do terreno: <input checked="" type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade)	[
<input type="checkbox"/> quadrado	
<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)	
<input type="checkbox"/> irregular	
<input type="checkbox"/> esquina	

#### 5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input checked="" type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input checked="" type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: blocos de concreto	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: natural (grama, terra)		

#### 6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :

##### DADOS VOLUMÉTRICOS

Nº de pavimentos acima do nível da rua: 01	Nº de subsolos: 0
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: 4,12m      altura da cumeeira (h da edificação): 5,37m	
Relação de proporção no conjunto urbano:	

##### 6.1 - CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: 4
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): não consta
existência de chaminé: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: horizontal      Descrever: área complementar à cozinha, em alvenaria de tijolos.
Materiais empregados nas coberturas: cerâmico      Tipo de telha: capa e canal curva
Estrutura: madeira

##### 6.2 - CARACTERÍSTICAS DE FACHADA

Coroamento da fachada: guarda-pó
Material do coroamento: madeira
Acabamento da fachada principal: estrutura em adobe revestido por argamassa.
Molduras dos vãos da fachada principal:
Material: madeira
Esquadrias da fachada principal:
Material: madeira
Tipo: de abrir ( 2 folhas cegas )
cores predominantes da fachada principal
coroamento: azul      molduras dos vãos: azul
esquadrias: azul      caixilharia: azul
acabamento fachada: branco
Outros elementos relevantes?

##### 6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:

pau-a-pique: cerca de 10%	alvenaria de tijolo: cerca de 10%
adobe: cerca de 80%	alvenaria de pedra:

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	Nº74
Levantamento: [ ] sumário [X] completo	Motivo de Lev. Sumário :

taipa de pilão:	concreto: muro de divisa / rua
madeira: estrutura	outros:

#### 6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:

Material pisos - localizar: Material cerâmico.
Material forros - localizar: Esteira de taquaras nos quartos, sala e sala de jantar; madeira (macho e fêmea) na cozinha.

#### 7 - OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação apresenta tipologia do final do século XIX ao início do século XX, com cobertura em dupla duas águas, com inclinação tipo chalé. Os cômodos são organizados em sucessão longitudinal, com acesso central.
Estado de preservação do imóvel: Edificação preserva parte do esquema interno original, parte do sistema construtivo e materiais de acabamento. Ao fundo, apresenta acréscimo.
Estado de conservação do imóvel: Apresenta trincas nas paredes.

#### 8 - INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Não possui.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Uso residencial.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Não.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Não.
Sabe a época de construção desta edificação? Aproximadamente 60 anos atrás ou mais.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Não.
A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Não.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Não.
Quais atividades a família exerce? Não.

#### 9 - EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:
Descrição:

#### 10 - EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:


Descrição:
------------

#### 11 - OUTRAS OBSERVAÇÕES:

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>Nº74</b>
Levantamento: [ ] sumário [X] completo	Motivo de Lev. Sumário :

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	Nº84
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : Sem acesso

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: <b>Rua do Espírito Santo</b>	Nº84
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 55-ruadoespiritosanto.84.sb1c



Fachada principal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: <b>Sem informação.</b>
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): <b>Sem informação.</b>
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input checked="" type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input checked="" type="checkbox"/> em obras <input type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote: _____	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 11,92m	Profundidade do lote: 19,93m
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: <b>lajeado</b>	largura: <b>50cm</b>
Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade)	<input type="checkbox"/>
<b>quadrado</b>	

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>Nº84</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>Sem acesso</b>

<input checked="" type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input type="checkbox"/> irregular
<input type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input checked="" type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input checked="" type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>argamassa</b>	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>cimentado</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

**DADOS VOLUMÉTRICOS**

Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>2,10m</b>	altura da cumeeira (h da edificação): <b>3,60m</b>
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: <b>3</b>
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): <b>não consta</b>
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: <b>horizontal e vertical</b> Descrever: <b>corpo retangular anexado aos fundos</b>
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico</b> Tipo de telha: <b>capa e canal curva</b>
Estrutura: <b>madeira</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>guarda-pó</b>	
Material do coroamento: <b>madeira</b>	
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa com pintura</b>	
Molduras dos vãos da fachada principal:	
Material: <b>madeira</b>	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: <b>madeira; madeira e vidro</b>	
Tipo: <b>de abrir (porta); tipo guilhotina (janela)</b>	
Cores predominantes da fachada principal	
coroamento: <b>natural</b>	molduras dos vãos: <b>branco</b>
esquadrias: <b>branco</b>	caixilharia: <b>branco</b>
acabamento fachada: <b>branco</b>	
Outros elementos relevantes?	

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>tudo</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto: <b>estrutura</b>
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:
-----------------------------

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	Nº84
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : Sem acesso

Cerâmica na cozinha e banheiros; tabuado no resto da edificação.

Material forros - localizar:

Laje no anexo; esteira em toda a edificação.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação em obras, com anexo ao fundo do século XXI e corpo original reconstruído no mesmo século.

Estado de preservação do imóvel:

Corpo original foi totalmente reconstruído, mantendo, aparentemente, organização interna original. Ao fundo, edificação apresenta grande anexo retangular de dois pavimentos.

Estado de conservação do imóvel:

Edificação em obras.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Sem informação.

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

Sem informação.

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

Sem informação.

O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados?

Sem informação.

Sabe a época de construção desta edificação?

Sem informação.

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

Sem informação.

A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos)

Sem informação.

Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Sem informação.

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Sem informação.

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Sem informação.

Quais atividades a família exerce?

Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:

Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:


Descrição:

#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>Nº84</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>Sem acesso</b>



Preenchido por: Liliene Vieira de Castro  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	Nº94
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : Sem acesso

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua do Espírito Santo	Nº94
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 56-ruadoespiritosanto.94.sbc



Fachada principal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: Sem informação.
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): Sem informação.
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input checked="" type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote: _____	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 6,65m	Profundidade do lote: sem informação
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input checked="" type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passagem frontal: tipo de pavimento: cimentado	largura: 70cm

Preenchido por: Liliene Vieira de Castro  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	Nº94
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>Sem acesso</b>

Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/> quadrado	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)	
<input type="checkbox"/> irregular	
<input type="checkbox"/> esquina	

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input checked="" type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input checked="" type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>argamassa</b>	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>Natural ( terra, grama)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas: altura da fachada: <b>3,10m</b> altura da cumeeira (h da edificação): <b>4,30m</b>	
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: <b>4</b>
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): <b>não consta</b>
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: <b>horizontal</b> Descrever: <b>acréscimo aos fundos com cobertura de telha de fibrocimento e laje plana</b>
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico, fibrocimento, concreto</b> Tipo de telha: <b>capa e canal curva, fibrocimento, laje plana</b> Estrutura: <b>madeira, concreto</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>guarda-pó e cachorros</b>
Material do coroamento: <b>madeira</b>
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa e caiacção.</b>
Molduras dos vãos da fachada principal: Material: <b>madeira</b>
Esquadrias da fachada principal: Material: <b>madeira</b> Tipo: <b>de abrir (1 folha cega)</b>
Cores predominantes da fachada principal coroamento: <b>azul</b> molduras dos vãos: <b>azul</b> esquadrias: <b>azul</b> caixilharia: <b>-</b> acabamento fachada: <b>branco</b>
Outros elementos relevantes?

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique: <b>toda a edificação.</b>	alvenaria de tijolo: <b>provavelmente acréscimos</b>
adobe:	alvenaria de pedra: <b>embasamento.</b>

Preenchido por: Liliene Vieira de Castro  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	Nº94
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : Sem acesso

taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:

Sem acesso.

Material forros - localizar:

Sem acesso.

**7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:**

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação apresenta tipologia do final do século XVIII e início do XIX. Na fachada, destacam-se os vãos em verga reta e o acesso lateral.

Estado de preservação do imóvel:

Razoável. Apresenta modificações, mas mantém parte do sistema construtivo original.

Estado de conservação do imóvel:

Apresenta trincas, reboco descolado, presença de térmitas, madeiramento ressecado e deslocamento de telhas.

**8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:**

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Sem informação.

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

Sem informação.

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

Sem informação.

O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados?

Sem informação.

Sabe a época de construção desta edificação?

Sem informação.

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

Sem informação.

A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos)

Sem informação..

Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Sem informação.

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Sem informação.

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Sem informação.

Quais atividades a família exerce?

Sem informação.

**9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:**

Localização:

Descrição:

**10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:**


Descrição:

**11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

Preenchido por: Liliane Vieira de Castro  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>Nº94</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>Sem acesso</b>

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>Nº98</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : Acesso negado

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>Nº98</b>
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 57-ruadoespiritosanto.98.sb1c, 57-ruadoespiritosanto.98.sb2c



Edificação e quintal



Edificação e quintal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: <b>Minervina Martins Coelho</b>	
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input checked="" type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro	
Proprietário (a): <b>Minervina Martins Coelho</b>	
Possui documento de propriedade: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe	
Quem respondeu: <b>Minervina Martins Coelho</b>	

### **4- USO:**

Uso atual: <input checked="" type="checkbox"/> residência permanente	<input type="checkbox"/> comercial : _____	<input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____	<input type="checkbox"/> serviço : _____	<input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso	<input type="checkbox"/> residencial de fim de semana	

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: <b>01</b>
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: <b>6,65m</b>	Profundidade do lote: <b>30,25m</b>
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua
<input type="checkbox"/> fundos (mais de 3m)	<input checked="" type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/>	ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/>	ambos os lados <input type="checkbox"/>
Passagem frontal: tipo de pavimento: <b>natural (terra e grama)</b>	largura: <b>103cm</b>

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>Nº98</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>Acesso negado</b>

Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/> quadrado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)	
<input type="checkbox"/> irregular	
<input checked="" type="checkbox"/> esquina	

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input checked="" type="checkbox"/> criação de animais
<input checked="" type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input checked="" type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>madeira</b>	Vazado: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>Natural ( terra, grama)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de solos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada:	altura da cumeeira (h da edificação):
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: <b>laje plana; possui varanda com telhado cerâmico</b>
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): <b>não consta</b>
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: _____ Descrever: _____
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico (varanda), concreto</b> Tipo de telha: <b>capa e canal curva, laje plana</b> Estrutura: <b>madeira, concreto</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>beiral simples</b>	
Material do coroamento: <b>madeira</b>	
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa com pintura</b>	
Molduras dos vãos da fachada principal:	
Material: <b>não possui moldura</b>	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: <b>ferro e vidro</b>	
Tipo: <b>de abrir</b>	
Cores predominantes da fachada principal	
coroamento: <b>natural</b>	molduras dos vãos: -
esquadrias: <b>marrom</b>	caixilharia: -
acabamento fachada: <b>branco</b>	
Outros elementos relevantes?	

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>Toda a edificação.</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Espírito Santo	Nº98
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : Acesso negado

madeira:	outros:
----------	---------

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar: Sem acesso.
Material forros - localizar: Sem acesso.

**7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:**

Tipologia da construção (época de construção): Edificação de 1999.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Bom.

**8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:**

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi remembrado? Quantos lotes foram remembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Aproximadamente seis anos atrás.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação..
Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Não.
Quais atividades a família exerce? Sem informação.

**9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:**

Localização: Descrição:
----------------------------

**10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:**

Descrição:
------------

**11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:**


--

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Espírito Santo</b>	<b>Nº98</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : Acesso negado

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005

Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação inacabada

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: <b>Rua da Praia</b>	Nº S/N
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 58-ruadapraia.sn.sb1c



Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: <b>Sem informação</b>
0 responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): <b>Sem informação</b>
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input checked="" type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input checked="" type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: <b>01</b>
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: <b>23,65m</b>	Profundidade do lote: <b>sem informação</b>
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input checked="" type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: <b>ajardinado</b> largura: <b>108 cm</b>	
Configuração do terreno: <input checked="" type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/>	

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação inacabada</b>

<input type="checkbox"/> quadrado	<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input type="checkbox"/> irregular	<input type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input checked="" type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input checked="" type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input checked="" type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>metálico; pedra</b>		Vazado: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de solos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>3,00m</b>	altura da cumeeira (h da edificação): <b>4,50m</b>
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: <b>02</b>
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever):
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: <b>não</b> Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: <b>fibrocimento</b> Tipo de telha: <b>fibrocimento</b>
Estrutura: <b>Madeira industrializada</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>beiral simples</b>
Material do coroamento: <b>madeira</b>
Acabamento da fachada principal: <b>sem acabamento</b>
Molduras dos vãos da fachada principal: <b>não tem</b>
Material:
Esquadrias da fachada principal:
Material: <b>madeira (porta); ferro e vidro (janela)</b>
Tipo: <b>de abrir (porta); de correr (janela)</b>
Cores predominantes da fachada principal
coroamento: <b>natural</b> molduras dos vãos: <b>não tem</b>
esquadrias: <b>natural</b> caixilharia: <b>natural</b>
acabamento fachada: <b>sem acabamento</b>
Outros elementos relevantes? Descrever:

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>toda a edificação</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua da Praia	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação inacabada

Material pisos - localizar: Sem acesso.
Material forros - localizar: Sem acesso.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação posterior à segunda metade do século XX.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Edificação ainda em obras; inacabada.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Qual atividades a família exerce ? Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização: Descrição:
----------------------------

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:
------------


#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

--

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	Nº S/N
Levantamento: [ <input checked="" type="checkbox"/> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação inacabada</b>

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua da Praia	Nº 216
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação em obras

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua da Praia	Nº 216
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 59-ruadapraia.216.sb1c



Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: Sem informação
0 responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): Sem informação
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input checked="" type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input checked="" type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote: _____	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 21,92m	Profundidade do lote: sem informação
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passagem frontal: tipo de pavimento: cimentado	largura: 65 cm
Configuração do terreno: <input checked="" type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/>	

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	<b>Nº 216</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação em obras</b>

<input type="checkbox"/> quadrado	<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input type="checkbox"/> irregular	<input type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input checked="" type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input checked="" type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input checked="" type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>metálico; parte sem fechamento</b>		Vazado: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de solos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>2,80m</b>	altura da cumeeira (h da edificação): <b>3,90m</b>
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado	
nº de águas do corpo principal: <b>02</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua	<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:	
abertura de vão na cobertura (descrever):	
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Registro de acréscimo volumétrico: <b>sim</b>	Descrever: <b>fundos, cobertura em laje plana e telha de fibrocimento</b>
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico</b> Tipo de telha: <b>Encaixe capa-canal</b>	
Estrutura: <b>Madeira industrializada</b>	

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>beiral simples</b>	
Material do coroamento: <b>madeira</b>	
Acabamento da fachada principal: <b>sem acabamento</b>	
Molduras dos vãos da fachada principal: <b>não tem</b>	
Material:	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: <b>Madeira; ferro</b>	
Tipo: <b>de abrir, folha cega</b>	
Cores predominantes da fachada principal	
coroamento: <b>natural</b>	molduras dos vãos: <b>não tem</b>
esquadrias: <b>marrom</b>	caixilharia: <b>não tem</b>
acabamento fachada: <b>sem acabamento</b>	
Outros elementos relevantes? Descrever:	

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>Toda a edificação.</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua da Praia	Nº 216
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação em obras

#### 6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:

Material pisos - localizar: Sem acesso.
Material forros - localizar: Sem acesso.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação posterior à segunda metade do século XX.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Edificação ainda em obras; inacabada.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Qual atividades a família exerce ? Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:
Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:
------------


#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

--

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	<b>Nº 216</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação em obras

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	Nº 02
Levantamento: [ ] sumário [ <b>X</b> ] completo	Motivo de Lev. Sumário :

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: <b>Rua da Praia</b>	Nº 02
Conhecido como:	
Caracterização: [ ] edifício isolado [ <b>X</b> ] conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 59-ruadapraia.216.sb1c



Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: <b>Maria de Fátima</b>
O responsável: [ ] aluga o imóvel [ <b>X</b> ] é proprietário [ ] usa emprestado [ ] herdeiro
Proprietário (a): <b>Maria de Fátima</b>
Possui documento de propriedade: [ <b>X</b> ] sim [ ] não [ ] não sabe
Quem respondeu: <b>Maria de Fátima</b>

### **4- USO:**

Uso atual: [ <b>X</b> ] residência permanente [ ] comercial : _____ [ ] vago [ ] institucional: _____ [ ] serviço : _____ [ ] em obras [ ] religioso [ ] residencial de fim de semana
---

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: [ ] lote vago [ ] em obras [ <b>X</b> ] construído [ ] ruína	
Área do lote: _____	Nº de edificações no lote: 02
Inclinação do lote: [ ] aclive [ <b>X</b> ] declive [ ] plano	
Testada do lote: 58,00m	Profundidade do lote: sem informação
Afastamentos: [ ] frontal : com jardim [ ] [ <b>X</b> ] alinhamento da rua [ <b>X</b> ] fundos (mais de 3m) [ ] fundo (menos de 3m) [ <b>X</b> ] lateral sem garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ <b>X</b> ] [ ] lateral com garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ ]	
Passagem frontal: tipo de pavimento: <b>cimentado</b>	largura: 30 cm

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	Nº 02
Levantamento: <input type="checkbox"/> sumário <input checked="" type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/> quadrado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)	
<input checked="" type="checkbox"/> irregular	
<input type="checkbox"/> esquina	

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input checked="" type="checkbox"/> criação de animais
<input checked="" type="checkbox"/> depósito	<input checked="" type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input checked="" type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>metálico</b>	Vazado: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>2,97m</b>	altura da cumeeira (h da edificação): <b>5,47m</b>
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

<b>Classificação tipológica do telhado</b>	
nº de águas do corpo principal: <b>04</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua	
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua	
<input type="checkbox"/> outros:	
abertura de vão na cobertura (descrever):	
existência de chaminé: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Registro de acréscimo volumétrico: <b>sim</b>	Descrever: <b>varanda nos fundos, banheiro, duas despensas</b>
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico</b> Tipo de telha: <b>Encaixe capa-canal</b>	
Estrutura: <b>Madeira industrializada</b>	

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>cachorros, guarda-pó</b>
Material do coroamento: <b>madeira</b>
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa com pintura; chapisco</b>
Molduras dos vãos da fachada principal:
Material: <b>madeira</b>
Esquadrias da fachada principal:
Material: <b>madeira</b>
Tipo: <b>de abrir, folha cega</b>
Cores predominantes da fachada principal
coroamento: <b>marrom</b> molduras dos vãos: <b>marrom</b>
esquadrias: <b>marrom</b> caixilharia: <b>não tem</b>
acabamento fachada: <b>branco / marrom</b>
Outros elementos relevantes? Descrever:
<b>Embaixo da varanda há um depósito de lenha.</b>

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique: <b>paredes internas</b>	alvenaria de tijolo: <b>paredes externas</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua da Praia	Nº 02
Levantamento: [ ] sumário [ X ] completo	Motivo de Lev. Sumário :

madeira:	outros:
----------	---------

#### 6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:

Material pisos - localizar: Cerâmica na sala e quartos; cimento queimado em um dos quartos e serviço.
Material forros - localizar: Esteira de taquara em toda a edificação.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação do início do século XX; na fachada, destacam-se vãos com verga reta e acesso central.
Estado de preservação do imóvel: Edificação preserva parte do sistema construtivo original, com substituição nas paredes externas, materiais de acabamento e esquema interno; apresenta alguns acréscimos.
Estado de conservação do imóvel: Nenhum problema evidente.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Não.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sempre foi residência.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Não.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Não.
Sabe a época de construção desta edificação? Escritura de 1931; moradora acredita que seja do início do século XX.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sempre foi da mesma família.
A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sim; fotos.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Doce de laranja para consumo próprio.
Quais atividades a família exerce? Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:
Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:
------------


#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	Nº 02
Levantamento: [ ] sumário [ <b>X</b> ] completo	Motivo de Lev. Sumário :

--

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação em obras

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: <b>Rua da Praia</b>	Nº S/N
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 61-ruadapraia.216.sb1c



Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: <b>Sem informação</b>
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): <b>Sem informação</b>
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input checked="" type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input checked="" type="checkbox"/> em obras <input type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote: _____	Nº de edificações no lote: <b>01</b>
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclive <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: <b>10,90m</b>	Profundidade do lote: <b>sem informação</b>
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passagem frontal: tipo de pavimento: <b>ajardinado</b>	largura: <b>40 cm</b>

Configuração do terreno:  retangular (testada maior que profundidade)

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação em obras</b>

quadrado	<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input type="checkbox"/> irregular	<input type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input checked="" type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input checked="" type="checkbox"/> outros: <b>em obras</b>		
Material de fechamento do lote: <b>bloco sical</b>		Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

**DADOS VOLUMÉTRICOS**

Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de solos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>2,60m</b>	altura da cumeeira (h da edificação):
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

<b>Classificação tipológica do telhado</b>	
nº de águas do corpo principal:	
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua	<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:	
abertura de vão na cobertura (descrever):	
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Registro de acréscimo volumétrico:	Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: <b>sem cobertura</b>	Tipo de telha: Estrutura:

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada:
Material do coroamento:
Acabamento da fachada principal: <b>sem acabamento</b>
Molduras dos vãos da fachada principal:
Material:
Esquadrias da fachada principal:
Material:
Tipo:
Cores predominantes da fachada principal
coroamento: molduras dos vãos:
esquadrias: caixilharia:
acabamento fachada: <b>sem acabamento</b>
Outros elementos relevantes? Descrever:

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>Toda a edificação.</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:
-----------------------------

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua da Praia	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação em obras

Em obras.
Material forros - localizar:
Em obras.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação posterior à segunda metade do século XX.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Edificação ainda em obras; inacabada.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Qual atividades a família exerce ? Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:
Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:
------------


#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

--

12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação em obras



preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua da Praia	Nº 05
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua da Praia	Nº 05
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 62-ruadapraia.05.sb1c



Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: Sem informação
0 responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): Sem informação
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 13,80m	Profundidade do lote: sem informação
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: cimentado	largura: 135cm

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	Nº 05
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação fechada</b>

Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/> quadrado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)	
<input type="checkbox"/> irregular	
<input checked="" type="checkbox"/> esquina	

#### 5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input checked="" type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input checked="" type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input checked="" type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>madeira, bloco de concreto</b>		Vazado: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra)</b>		

#### 6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>2,50m</b>	altura da cumeeira (h da edificação): <b>4,00m</b>
Relação de proporção no conjunto urbano:	

#### 6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA

Classificação tipológica do telhado	
nº de águas do corpo principal: <b>2</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua	
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua	
<input type="checkbox"/> outros:	
abertura de vão na cobertura (descrever):	
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Registro de acréscimo volumétrico: <b>sim</b>	Descrever: <b>garagem lateral, varanda frontal</b>
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmica, concreto</b>	Tipo de telha: <b>francesa</b> Estrutura:
<b>madeira; concreto</b>	

#### 6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA

Coroamento da fachada: <b>laje em beiral</b>	
Material do coroamento: <b>concreto</b>	
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa com pintura</b>	
Molduras dos vãos da fachada principal: <b>não tem</b>	
Material:	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: <b>ferro e vidro (janela); madeira e vidro (porta)</b>	
Tipo: <b>de correr (janela); de abrir (porta)</b>	
Cores predominantes da fachada principal	
coroamento: <b>branco</b>	molduras dos vãos: <b>não tem</b>
esquadrias: <b>azul</b>	caixilharia: <b>azul</b>
acabamento fachada: <b>branco</b>	
Outros elementos relevantes? Descrever:	

#### 6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>toda a edificação.</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto: <b>estrutura</b>

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua da Praia	Nº 05
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

madeira:	outros:
----------	---------

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar: Sem acesso.
Material forros - localizar: Sem acesso.

**7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:**

Tipologia da construção (época de construção): Edificação posterior à segunda metade do século XX.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Manchas de umidade na base das paredes.

**8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:**

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Qual atividades a família exerce ? Sem informação.

**9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:**

Localização:
Descrição:

**10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:**

Descrição:
------------


**11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

--

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	Nº 05
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação em obras

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: <b>Rua da Praia</b>	Nº S/N
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 63-ruadapraia.sn.sb1c



Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: <b>Sem informação</b>
0 responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): <b>Sem informação</b>
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input checked="" type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input checked="" type="checkbox"/> em obras <input type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote: _____	Nº de edificações no lote: <b>01</b>
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input checked="" type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: <b>36,70m</b>	Profundidade do lote: <b>66,00m</b>
Afastamentos: <input checked="" type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: <b>não há</b>	largura: _____

Configuração do terreno:  retangular (testada maior que profundidade)

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação em obras</b>

quadrado	<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input checked="" type="checkbox"/> irregular	<input checked="" type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input checked="" type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input checked="" type="checkbox"/> outros: <b>em obras</b>		
Material de fechamento do lote: <b>metálico</b>		Vazado: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>2,10m</b>	altura da cumeeira (h da edificação):
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado	
nº de águas do corpo principal:	
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua	<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:	
abertura de vão na cobertura (descrever):	
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Registro de acréscimo volumétrico:	Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: <b>sem cobertura</b>	Tipo de telha: Estrutura:

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada:
Material do coroamento:
Acabamento da fachada principal: <b>sem acabamento</b>
Molduras dos vãos da fachada principal:
Material:
Esquadrias da fachada principal:
Material:
Tipo:
Cores predominantes da fachada principal
coroamento: molduras dos vãos:
esquadrias: caixilharia:
acabamento fachada: <b>sem acabamento</b>
Outros elementos relevantes? Descrever:

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>toda a edificação.</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto: <b>estrutura</b>
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:
-----------------------------

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua da Praia	Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação em obras

Em obras.

Material forros - localizar:

Em obras.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação posterior à segunda metade do século XX.

Estado de preservação do imóvel:

Não se aplica.

Estado de conservação do imóvel:

Edificação ainda em obras; inacabada.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Sem informação.

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

Sem informação.

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

Sem informação.

O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados?

Sem informação.

Sabe a época de construção desta edificação?

Sem informação.

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

Sem informação.

A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos)

Sem informação.

Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Sem informação.

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Sem informação.

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Sem informação.

Qual atividades a família exerce ?

Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:

Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:


#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005

Data do Desenho: 24 / 10 / 2005

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>		Nº S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação em obras	



preenchido por: Cláudio Emani Martins Oliveira e Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: Beco dos Bois	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada.

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Beco dos Bois	S/Nº
Conhecido como:	
Caracterização: [ ] edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005

Referência: 64-becodosbois.sn.sb3c; 64-becodosbois.sn.sb2c; 64-becodosbois.sn.sb1c



1. Fachada Frontal



2. Perspectiva



3. Detalhe do sistema construtivo

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL :**

Responsável pelo imóvel:	
O responsável: [ ] aluga o imóvel [ ] é proprietário [ ] usa emprestado [ ] herdeiro	
Proprietário (a):	
Possui documento de propriedade: [ ] sim [ ] não [ ] não sabe	
Quem respondeu:	

### **4- USO:**

Uso atual: [ ] residência permanente [ ] comercial : _____ <input checked="" type="checkbox"/> vago
[ ] institucional: _____ [ ] serviço : _____ [ ] em obras
[ ] religioso [ ] residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: [ ] lote vago [ ] em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído [ ] ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: 02
Inclinação do lote: <input checked="" type="checkbox"/> aclive [ ] declive [ ] plano	
Testada do lote: Aproximadamente 9,80m	Profundidade do lote:
Afastamentos: [ ] frontal : com jardim [ ] <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m)	[ ] fundo (menos de 3m)
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
[ ] lateral com garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ ]	
Passagem frontal: tipo de pavimento: Gramado	largura: 400 cm

Configuração do terreno: [ ] retangular (testada maior que profundidade) quadrado [ ] retangular (profundidade maior que testada)
---

preenchido por: Cláudio Emani Martins Oliveira e Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: <b>Beco dos Bois</b>	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação fechada.</b>

<input checked="" type="checkbox"/> irregular	<input type="checkbox"/> esquina
---	----------------------------------

#### 5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input checked="" type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: Não possui.	Vazado: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: Natural (terra e grama)		

#### 6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: 01	Nº de subsolos
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: 3,78m	altura da cumeeira (h da edificação): 4,98m
Relação de proporção no conjunto urbano:	

#### 6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA

Classificação tipológica do telhado	
nº de águas do corpo principal: 02	
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua	
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua	
<input type="checkbox"/> outros:	
abertura de vão na cobertura (descrever):	
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
Registro de acréscimo volumétrico: Horizontal	Descrever: Construção em alvenaria de tijolos
maciços, telha de barro e estrutura de madeira.	
Materiais empregados nas coberturas: Cerâmico	Tipo de telha: Encaixe capa-canal
Estrutura:	

#### 6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA

Coroamento da fachada: cachorros e guarda-pó	
Material do coroamento Madeira	
Acabamento da fachada principal: Pau-a-pique revestido com argamassa.	
Molduras dos vãos da fachada principal: Madeira	
Material:	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: Madeira	
Tipo: De abrir, folha cega.	
Cores predominantes da fachada principal	molduras dos vãos: Azul claro
coroamento: Azul claro	caixilharia: não tem
esquadrias: Azul claro	
acabamento fachada: Branco	
Outros elementos relevantes? Descrever:	

#### 6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:

pau-a-pique: Grande parte da edificação.	alvenaria de tijolo:
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira: Pilares	outros:

#### 6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:

Material pisos - localizar:
-----------------------------

preenchido por: Cláudio Ermani Martins Oliveira e Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: Beco dos Bois	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada.

Material forros - localizar:

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção):  
Edificação apresenta tipologia do século XVIII: cobertura em duas águas com cumeeira paralela à rua, vãos em verga reta, volume simples, de um pavimento, sistema construtivo em pau-a-pique.

Estado de preservação do imóvel:  
Razoável. Edificação conserva parte do sistema construtivo, mas sofreu acréscimo em tijolo maciço.

Estado de conservação do imóvel:  
Umidade nas fundações e cupins nas estruturas de madeira.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados?

Sabe a época de construção desta edificação?

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos)

Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Qual atividades a família exerce ?

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:  
Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:


#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005

preenchido por: Cláudio Ermani Martins Oliveira e Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: <b>Beco dos Bois</b>		S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário completo	<input type="checkbox"/>	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação fechada.</b>

Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Cláudio Ernani e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Trapichos	Nº 37
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : Não obtivemos autorização.

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: (rua / av) Rua dos Tapichos	Nº 37
Conhecido como:	
Caracterização: [ ] edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 11 / 2005  
Referência: 65-ruadostrapichos.37.sb.1c



1. Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL :**

Responsável pelo imóvel: Jovelino Gomes da Silva	
O responsável: [ ] aluga o imóvel <input checked="" type="checkbox"/> é proprietário [ ] usa emprestado [ ] herdeiro	
Proprietário (a): Jovelino Gomes da Silva	
Possui documento de propriedade: <input checked="" type="checkbox"/> sim [ ] não [ ] não sabe	
Quem respondeu: Jovelino Gomes da Silva	

### **4- USO:**

Uso atual: <input checked="" type="checkbox"/> residência permanente [ ] comercial : _____ [ ] vago
[ ] institucional: _____ [ ] serviço : _____ [ ] em obras
[ ] religioso [ ] residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: [ ] lote vago [ ] em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído [ ] ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input checked="" type="checkbox"/> aclive [ ] declive [ ] plano	
Testada do lote:	Profundidade do lote:
Afastamentos: [ ] frontal : com jardim [ ] <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) [ ] fundo (menos de 3m)	
[ ] lateral sem garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ ]	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input checked="" type="checkbox"/> ambos os lados [ ]	
Passeio frontal: tipo de pavimento: Concreto	largura: 78cm
Configuração do terreno: [ ] retangular (testada maior que profundidade)	[ ] quadrado

preenchido por: Cláudio Ernani e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Trapichos	Nº 37
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : Não obtivemos autorização.

irregular

retangular (profundidade maior que testada)

esquina

**5.1 - CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input checked="" type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input checked="" type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input checked="" type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: Tela metálica e pedras	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: Natural (terra e grama)		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: 01	Nº de subsolos: não possui
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: 2,29m	altura da cumeeira (h da edificação): 4,30m
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 - CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: 03
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): Não possui.
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: Horizontal Descrever: parte em fibrocimento
Materiais empregados nas coberturas: Material cerâmico e fibrocimento
Tipo de telha: Capa canal em geral Estrutura: madeira roliça

**6.2 - CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: cachorros e guarda-pó	
Material do coroamento: madeira	
Acabamento da fachada principal: Argamassa e chapisco	
Molduras dos vãos da fachada principal:	
Material: madeira	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: madeira	
Tipo: Folha cega	
cores predominantes da fachada principal	
coroamento: branco	molduras dos vãos: azul
esquadrias: azul	caixilharia: não possui
acabamento fachada: branco e chapisco natural	
Outros elementos relevantes? Descrever:	

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: Toda a edificação.
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar: Cimento queimado
--

preenchido por: Cláudio Ernani e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Trapichos	Nº 37
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : Não obtivemos autorização.

Material forros - localizar: Esteira de taquara

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Pelas características externas – não houve acesso - edificação apresenta tipologia do século XVIII.

Estado de preservação do imóvel:

Aparentemente, edificação encontra-se bem conservada. Tudo indica troca de sistema original por alvenaria.

Estado de conservação do imóvel:

Falta parte do telhado.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Não soube informar.

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

Não soube informar.

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

Não soube informar.

O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados?

Não soube informar.

Sabe a época de construção desta edificação?

Não.

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

Não.

A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos)

Não soube informar.

Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Não soube informar.

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Não soube informar.

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Não.

Qual atividades a família exerce ?

Não soube informar.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:

Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:


Descrição:

#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

Edificação sem acesso.

preenchido por: Cláudio Ernani e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Trapichos	Nº 37
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : Não obtivemos autorização.



preenchido por: Cláudio Ernani e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Trapichos	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário :

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: (rua / av) Rua dos Tapichos	S/Nº
Conhecido como:	
Caracterização: [ ] edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 11 / 2005  
Referência: 66-ruadostrapichos.66.sbc



1. Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL :**

Responsável pelo imóvel:	
O responsável: [ ] aluga o imóvel [ ] é proprietário [ ] usa emprestado [ ] herdeiro	
Proprietário (a):	
Possui documento de propriedade: [ ] sim [ ] não [ ] não sabe	
Quem respondeu:	

### **4- USO:**

Uso atual: [ ] residência permanente [ ] comercial : _____ [ ] vago
[ ] institucional: _____ [ ] serviço : _____ [ ] em obras
[ ] religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: [ ] lote vago [ ] em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído [ ] ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input checked="" type="checkbox"/> aclave [ ] declive [ ] plano	
Testada do lote:	Profundidade do lote:
Afastamentos: <input checked="" type="checkbox"/> frontal : com jardim [ ] [ ] alinhamento da rua	
[ ] fundos (mais de 3m) [ ] fundo (menos de 3m)	
[ ] lateral sem garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ ]	
[ ] lateral com garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: Natural largura: 150cm	
Configuração do terreno: [ ] retangular (testada maior que profundidade) [ ] quadrado	

preenchido por: Cláudio Ernani e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Trapichos	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário :

[ ] retangular (profundidade maior que testada)
<input checked="" type="checkbox"/> irregular
[ ] esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
[ ] não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	[ ] criação de animais
[ ] depósito	<input checked="" type="checkbox"/> vegetação de grande porte	[ ] mina d'água
<input checked="" type="checkbox"/> estacionamento	<input checked="" type="checkbox"/> jardim ornamental	[ ] lavagem/secagem de roupa
[ ] área sem uso	[ ] jardim de ervas medicinais	<input checked="" type="checkbox"/> lazer
[ ] outros:		
Material de fechamento do lote: Tela metálica e pedras	Vazado: <input checked="" type="checkbox"/> sim [ ] não	
Materiais do piso da área descoberta: Natural (terra e grama) e cimentado		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: 02	Nº de subsolos: não possui
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: 6,50m	altura da cumeeira (h da edificação): 7,50m
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: 02
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
[ ] cumeeira perpendicular à rua
[ ] outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): Não possui.
existência de chaminé: [ ] sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: Não possui. Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: Material cerâmico
Tipo de telha: Capa canal em geral Estrutura: madeira

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: beiral simples	
Material do coroamento: madeira	
Acabamento da fachada principal: Argamassa	
Molduras dos vãos da fachada principal:	
Material: Não possui.	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: Metal.	
Tipo: Sasazaki.	
Cores predominantes da fachada principal	molduras dos vãos: não possui
coroamento: natural	caixilharia: não possui
esquadrias: marrom	
acabamento fachada: Amarelo claro.	
Outros elementos relevantes? Descrever:	

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: Toda a edificação.
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto: Estrutura.
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:
-----------------------------

preenchido por: Cláudio Ernani e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Trapichos	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

Material forros - localizar:
------------------------------

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLÓGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação nova, posterior à segunda metade do século XX.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Umidade na base das paredes.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados?
Sabe a época de construção desta edificação?
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)
A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos)
Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?
Produz algum doce ou artesanato? Qual?
Quais atividades a família exerce?

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:
Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:
------------


#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

--

preenchido por: Cláudio Ernani e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Trapichos	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário :

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 02 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 25 / 10 / 2005



preenchido por: Cláudio Ermani Martins Oliveira e Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: Rua dos Trapichos	Nº 85
Levantamento: <input type="checkbox"/> sumário <input checked="" type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua dos Trapichos	Nº 85
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 67-ruadostrapichos.85.sb1c



1. Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: Celina	
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input checked="" type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro	
Proprietário (a): Terezinha Cirino Costa	
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/> não sabe	
Quem respondeu: Celina	

### **4- USO:**

Uso atual: <input checked="" type="checkbox"/> residência permanente	<input type="checkbox"/> comercial : _____	<input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____	<input type="checkbox"/> serviço : _____	<input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso	<input type="checkbox"/> residencial de fim de semana	

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input checked="" type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input type="checkbox"/> plano	
Testada do lote:	Profundidade do lote:
Afastamentos: <input checked="" type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> [ alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m)	<input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: Gramado	largura: talude em aclave

preenchido por: Cláudio Ermani Martins Oliveira e Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: Rua dos Trapichos	Nº 85
Levantamento: <input type="checkbox"/> sumário <input checked="" type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/> quadrado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)	
<input checked="" type="checkbox"/> irregular	
<input type="checkbox"/> esquina	

#### 5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: tela metálica	Vazado: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: Natural (terra e grama)		

#### 6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: 01	Nº de subsolos: 0
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: 2,98m	altura da cumeeira (h da edificação): 4,48m
Relação de proporção no conjunto urbano:	

#### 6.1 - CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA

<b>Classificação tipológica do telhado</b>	
nº de águas do corpo principal: 03	
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua	
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua	
<input type="checkbox"/> outros:	
abertura de vão na cobertura (descrever):	
existência de chaminé: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Registro de acréscimo volumétrico: não	Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: Cerâmico	Tipo de telha: Encaixe capa-canal
Estrutura:	

#### 6.2 - CARACTERÍSTICAS DE FACHADA

Coroamento da fachada: cachorros e guarda-pó	
Material do coroamento Madeira	
Acabamento da fachada principal: Reboco caiado.	
Molduras dos vãos da fachada principal:	
Material: Madeira	
Esqadrias da fachada principal:	
Material: Madeira	
Tipo: Folha cega.	
Cores predominantes da fachada principal	
coroamento: Azul	molduras dos vãos: Azul
esquadrias: Azul	caixilharia:
acabamento fachada: Branco	
Outros elementos relevantes? Descrever:	

#### 6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:

pau-a-pique: toda a edificação.	alvenaria de tijolo:
adobe:	alvenaria de pedra:

preenchido por: Cláudio Ermani Martins Oliveira e Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: Rua dos Trapichos	Nº 85
Levantamento: <input type="checkbox"/> sumário <input checked="" type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

#### 6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:

Material pisos - localizar: Cimento queimado.

Material forros - localizar: Esteira de taquaras

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação apresenta tipologia simples, do final do século XVIII e início do XIX, com circulação central e cômodos organizados em sucessão longitudinal: área social na frente, serviço ao fundo. Apresenta altura de fachada pequena, vãos em verga reta e cobertura em duas águas com cumeeira paralela à rua.

Estado de preservação do imóvel:

Edificação preserva sistema construtivo original, materiais de acabamento e grande parte do esquema interno, sem acréscimos.

Estado de conservação do imóvel:

Razoável. Madeira infestada de cupins.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Provavelmente existia uma construção ao lado, pois existe ainda um muro e uma escada de pedra.

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

Não soube informar.

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

Não soube informar.

O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados?

Não soube informar.

Sabe a época de construção desta edificação?

Não .

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

Não

A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos)

Não soube informar.

Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Não soube informar.

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Não.

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Não.

Quais atividades a família exerce?

Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:

Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:


preenchido por: Cláudio Ermani Martins Oliveira e Liliane Vieira  
data: 16 / 11 / 2005

Endereço: Rua dos Trapichos		Nº 85
Levantamento: <input type="checkbox"/> sumário <input checked="" type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :	

Descrição:

**11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Cláudio Ernani e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Trapichos	Nº 99
Levantamento: [ ] sumário [X] completo	Motivo de Lev. Sumário :

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: (rua / av) Rua dos Tapichos	Nº 99
Conhecido como:	
Caracterização: [ ] edifício isolado [X] conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 11 / 2005  
Referência: 68-ruadostrapichos.99.sb1c



1. Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL :**

Responsável pelo imóvel: Sinal Nascimento Fortes	
O responsável: [ ] aluga o imóvel [X] é proprietário [ ] usa emprestado [ ] herdeiro	
Proprietário (a): Sinal Nascimento Fortes	
Possui documento de propriedade: [X] sim [ ] não [ ] não sabe	
Quem respondeu: Sinal Nascimento Fortes	

### **4- USO:**

Uso atual: [X] residência permanente [ ] comercial : _____ [ ] vago
[ ] institucional: _____ [ ] serviço : _____ [ ] em obras
[ ] religioso [ ] residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: [ ] lote vago [ ] em obras [X] construído [ ] ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: [X] aclive [ ] declive [ ] plano	
Testada do lote:	Profundidade do lote:
Afastamentos: [X] frontal : com jardim [ ] [ ] alinhamento da rua	
[X] fundos (mais de 3m) [ ] fundo (menos de 3m)	
[ ] lateral sem garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ ]	
[X] lateral com garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [X]	
Passagem frontal: tipo de pavimento: não tem largura:	
Configuração do terreno: [ ] retangular (testada maior que profundidade) [ ] quadrado	

preenchido por: Cláudio Ernani e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Trapichos	Nº 99
Levantamento: [ ] sumário [X] completo	Motivo de Lev. Sumário :

[ ] retangular (profundidade maior que testada)
[X] irregular
[ ] esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
[ ] não tem área descoberta	[X] horta/pomar	[X] criação de animais
[ ] depósito	[X] vegetação de grande porte	[ ] mina d'água
[X] estacionamento	[X] jardim ornamental	[X] lavagem/secagem de roupa
[ ] área sem uso	[ ] jardim de ervas medicinais	[ ] lazer
[ ] outros:		
Material de fechamento do lote: Tela metálica	Vazado: [X] sim [ ] não	
Materiais do piso da área descoberta: Natural (terra e grama) e cimentado		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: 01	Nº de subsolos: não possui
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: 2,71m	altura da cumeeira (h da edificação): 4,11m
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: 03
[ ] cumeeira paralela à rua
[X] cumeeira perpendicular à rua
[ ] outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): Não possui.
existência de chaminé: [X] sim [ ] não
Registro de acréscimo volumétrico: Horizontal. Descrever: Banheiro, depósito, área de lavagem de roupa, fogão e forno à lenha.
Materiais empregados nas coberturas: Material cerâmico e fibrocimento.
Tipo de telha: Capa canal em geral Estrutura: madeira roliça e serrada

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: destruição total, beiral simples	
Material do coroamento: madeira	
Acabamento da fachada principal: Alvenaria	
Molduras dos vãos da fachada principal:	
Material: Não possui.	
Esquadrias da fachada principal: As esquadrias originais foram substituídas por outras de metal.	
Material:	
Tipo:	
Cores predominantes da fachada principal	
coroamento: natural	molduras dos vãos: não possui
esquadrias: não possui	caixilharia: marrom
acabamento fachada: Branco, verde e ardósia.	
Outros elementos relevantes? Descrever:	

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique: Parte da edificação.	alvenaria de tijolo: Parte da edificação.
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

preenchido por: Cláudio Ernani e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Trapichos	Nº 99
Levantamento: [ ] sumário [X] completo	Motivo de Lev. Sumário :

#### 6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:

Material pisos - localizar: Piso cerâmico em todos os cômodos.
Material forros - localizar: esteira de taquara, lambri e laje.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação com tipologia do final do século XVIII e início do XIX, com parte da edificação ainda em pau-a-pique.
Estado de preservação do imóvel: Ruim. Edificação já bastante alterada: construção de varanda na fachada, acréscimo de quartos e banheiros em alvenaria, mudança de piso de madeira para cerâmica, substituição das esquadrias originais por esquadrias de metal.
Estado de conservação do imóvel: Ruim. Forro de taquara em ruína e portas de madeira danificadas.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? A casa foi reformada.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sempre foi uma residência.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Não.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Não.
Sabe a época de construção desta edificação? Não.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Não.
A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos) Sim. Mas sem datas específicas.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Não.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Não.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sim. Tapetes e bolsas.
Quais atividades a família exerce? Não informou.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:
Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:


Descrição:
------------

#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

preenchido por: Cláudio Ernani e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Trapichos	Nº 99
Levantamento: [ ] sumário [X] completo	Motivo de Lev. Sumário :

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 09 / 2005  
Data do Desenho: 20 / 10 / 2005



preenchido por: Cláudio Ernani Martins Oliveira e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : Casa em obras

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua dos Lírios (1ª obra após esquina com rua Nossa Senhora do Carmo)	S/Nº
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005

Referência: 69-ruadoslirios.sn.sbc



1. Vista em Perspectiva

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL :**

Responsável pelo imóvel:	
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro	
Proprietário (a):	
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe	
Quem respondeu:	

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input checked="" type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input checked="" type="checkbox"/> em obras <input type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote: 1	Nº de edificações no lote:
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> acive <input checked="" type="checkbox"/> declive <input type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 16,08m	Profundidade do lote: 18,60m
Afastamentos: <input checked="" type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input checked="" type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: não tem	largura:

Configuração do terreno: <input checked="" type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/> quadrado
--

preenchido por: Cláudio Ernani Martins Oliveira e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : Casa em obras

<input type="checkbox"/> irregular	<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
	<input type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input checked="" type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: Arame Farpado	Vazado: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: Natural (terra e grama)		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

**DADOS VOLUMÉTRICOS**

Nº de pavimentos acima do nível da rua: 1	Nº de subsolos: 1
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada:	altura da cumeeira (h da edificação):
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado	
nº de águas do corpo principal:	
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua	
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua	
<input type="checkbox"/> outros:	
abertura de vão na cobertura (descrever):	
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Registro de acréscimo volumétrico:	Descrever:
Materiais empregados nas coberturas:	
Tipo de telha:	Estrutura:

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada:	
Material do coroamento	
Acabamento da fachada principal:	
Molduras dos vãos da fachada principal:	
Material:	
Esquadrias da fachada principal:	
Material:	
Tipo:	
Cores predominantes da fachada principal	
coroamento:	molduras dos vãos:
esquadrias:	caixilharia:
acabamento fachada:	
Outros elementos relevantes? Descrever:	

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo:
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:
-----------------------------

preenchido por: Cláudio Ernani Martins Oliveira e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios	S/Nº
Levantamento: [ <input checked="" type="checkbox"/> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : Casa em obras

Material forros - localizar:

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação nova; ainda em obras.

Estado de preservação do imóvel:

Não se aplica.

Estado de conservação do imóvel:

Edificação ainda em obras.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados?

Sabe a época de construção desta edificação?

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos)

Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Qual atividades a família exerce ?

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:

Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:


#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: Data do Levantamento: 02 / 10 / 2005

preenchido por: Cláudio Ernani Martins Oliveira e Liliane Vieira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios		S/Nº
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : Casa em obras	

Data do Desenho: 25 / 10 / 2005



preenchido por: Cláudio Ermani Martins Oliveira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : Casa em obras

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua dos Lírios (2ª obra após esquina com Nossa Senhora do Carmo)	S/Nº
Conhecido como:	
Caracterização: [ ] edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 70-ruadoslirios.sn.sbc



1. Vista em Perspectiva

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL :**

Responsável pelo imóvel:	
O responsável: [ ] aluga o imóvel [ ] é proprietário [ ] usa emprestado [ ] herdeiro	
Proprietário (a):	
Possui documento de propriedade: [ ] sim [ ] não [ ] não sabe	
Quem respondeu:	

### **4- USO:**

Uso atual: [ ] residência permanente [ ] comercial : _____ [ ] vago
[ ] institucional: _____ [ ] serviço : _____ <input checked="" type="checkbox"/> em obras
[ ] religioso [ ] residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: [ ] lote vago <input checked="" type="checkbox"/> em obras [ ] construído [ ] ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: [ ] aclave <input checked="" type="checkbox"/> declive [ ] plano	
Testada do lote: 20,24m	Profundidade do lote:
Afastamentos: [ ] frontal : com jardim [ ] <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) [ ] fundo (menos de 3m)	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
[ ] lateral com garagem: em um dos lados [ ] ambos os lados [ ]	
Passagem frontal: tipo de pavimento: não possui	largura:

Configuração do terreno: <input checked="" type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) [ ] quadrado
[ ] retangular (profundidade maior que testada)
[ ] irregular

preenchido por: Cláudio Ermani Martins Oliveira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : Casa em obras

esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: Concreto aparente (blocos)	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: natural (terra, grama)		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: 01	Nº de subsolos: 01
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: 4,00m (menor medida)	altura da cumeeira (h da edificação): 5,72m
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado	
nº de águas do corpo principal: 04	
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua	
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua	
<input type="checkbox"/> outros:	
abertura de vão na cobertura (descrever):	
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
Registro de acréscimo volumétrico: _____	Descrever: _____
Materiais empregados nas coberturas: cerâmica	Tipo de telha: Encaixe capa-canal
Estrutura: madeira	

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: Cachorros	
Material do coroamento: madeira	
Acabamento da fachada principal: não possui (tijolo furado aparente)	
Molduras dos vãos da fachada principal:	
Material: _____	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: _____	
Tipo: _____	
Cores predominantes da fachada principal	
coroamento: _____	molduras dos vãos: _____
esquadrias: _____	caixilharia: _____
acabamento fachada: _____	
Outros elementos relevantes? Descrever: _____	

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: Toda a edificação
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto: estrutura
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:
Material forros - localizar:

preenchido por: Cláudio Ermani Martins Oliveira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios	S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : Casa em obras

--

**7- OBSERVAÇÕES TIPOLÓGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:**

Tipologia da construção (época de construção): Edificação nova, ainda em construção.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Ainda está em obras.

**8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:**

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados?
Sabe a época de construção desta edificação?
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)
A edificação já sofreu alguma alteração ? E reformas ? Quando ? Descrever (reformas, acréscimos)
Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?
Produz algum doce ou artesanato? Qual?
Qual atividades a família exerce ?

**9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:**

Localização:
Descrição:

**10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:**

Descrição:
------------


**11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

--

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 22 / 10 / 2005

preenchido por: Cláudio Ernani Martins Oliveira  
data: 11 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios		S/Nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : Casa em obras	



preenchido por: Inaiana Barbosa e Liliâne Vieira  
data: 04 / 10 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios	Nº 12
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário: casa fechada

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios	Nº 12
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005

Referência: 73-ruadoslirios.sn.sbc



1. Fachada Frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL :**

Responsável pelo imóvel:	
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro	
Proprietário (a):	
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe	
Quem respondeu:	

### **4- USO:**

Uso atual: <input checked="" type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína
Nº de edificações no lote:
Afastamentos: <input checked="" type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> alinhamento da rua
<input type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)
<input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input checked="" type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>
Passeio frontal: tipo de pavimento: Terra e gramado largura: 70cm
Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/> quadrado
<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input checked="" type="checkbox"/> irregular

preenchido por: Inaiana Barbosa e Liliâne Vieira  
data: 04 / 10 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios	Nº 12
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário: casa fechada

<input type="checkbox"/> esquina
----------------------------------

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input checked="" type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Tipo e material do fechamento do lote: concreto aparente		
Materiais do piso da área descoberta: natural (terra, grama)		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: 1	Nº de subsolos: 0
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: 3,22m	altura da cumeeira:

**6.1 - CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado	
nº de águas do corpo principal:	
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua	
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua	
<input checked="" type="checkbox"/> outros: laje	
abertura de vão na cobertura (descrever):	
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
Registro de acréscimo volumétrico: não tem	Descrever:
Materiais empregados nas coberturas:	
Tipo de telha: não possui	Estrutura:

**6.2 - CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: laje em beiral	
Material do coroamento: concreto	
Acabamento da fachada principal: alvenaria revestida com argamassa	
Molduras dos vãos da fachada principal:	
Material: metal	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: metal	
Tipo:	
cores predominantes da fachada principal	
coroamento: branco	molduras dos vãos: azul
esquadrias: azul	caixilharia: não possui
acabamento fachada: branco com barrado chapiscado h = 97cm	
Outros elementos relevantes? Descrever:	

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: Toda a edificação
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:
-----------------------------

preenchido por: Inaiana Barbosa e Liliâne Vieira  
data: 04 / 10 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios	Nº 12
Levantamento: [ X ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário: casa fechada

Sem acesso.

Material forros - localizar:

Sem acesso.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação recente, posterior à segunda metade do século XX.

Estado de preservação do imóvel:

Não se aplica.

Estado de conservação do imóvel:

Sujidades, umidade, descolamento de reboco, trincas.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados?

Sabe a época de construção desta edificação?

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

A edificação já sofreu alguma alteração? Descrever (reformas, acréscimos)

Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, desmembramentos)

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Qual atividades a família exerce?

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:

Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:


Descrição:

#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: Data do Levantamento: 04 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 13 / 10 / 2005

preenchido por: Inaiana Barbosa e Liliâne Vieira  
data: 04 / 10 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios		Nº 12
Levantamento: [ X ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário: casa fechada	



preenchido por: Liliane Vieira, Cláudio Ernani  
data: 04 / 10 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios		Nº s/nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/>	Motivo de Lev. Sumário : casa de fim de semana	

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios	Nº s/nº
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005

Referência: 74-ruadoslirios.sn.sbc



Gradil, quintal e fachada frontal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL :**

Responsável pelo imóvel:	
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro	
Proprietário (a):	
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe	
Quem respondeu:	

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Nº de edificações no lote:	
Afastamentos: <input checked="" type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input checked="" type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento:	largura:
Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/>	
quadrado	
<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)	
<input type="checkbox"/> irregular	

preenchido por: Liliane Vieira, Cláudio Ernani  
data: 04 / 10 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios	Nº s/nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : casa de fim de semana

esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input checked="" type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Tipo e material do fechamento do lote: metálico		
Materiais do piso da área descoberta: natural (terra, grama, pedras)		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: 1	Nº de subsolos: 0
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: ± 300cm	altura da cumeeira: ± 120cm

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal:
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever):
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: não tem      Descrever:
Materiais empregados nas coberturas:
Tipo de telha: colonial / barro      Estrutura: madeira

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: beiral simples
Material do coroamento: madeira
Acabamento da fachada principal: alvenaria em tijolos revestidos com argamassa
Molduras dos vãos da fachada principal:
Material: madeira
Esquadrias da fachada principal:
Material: madeira
Tipo: de abrir (2 folhas)
Cores predominantes da fachada principal
coroamento: madeira envernizada      molduras dos vãos: madeira
esquadrias: madeira      caixilharia:
acabamento fachada: ocre
Outros elementos relevantes? Descrever:

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: toda a edificação
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:
-----------------------------

preenchido por: Liliane Vieira, Cláudio Ernani  
data: 04 / 10 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios	Nº s/nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : casa de fim de semana

Sem acesso.

Material forros - localizar:

Sem acesso.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação recente; posterior à segunda metade do século XX.

Estado de preservação do imóvel:

Não se aplica.

Estado de conservação do imóvel:

Bom estado de conservação; construção nova.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Sem informação.

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

Sem informação.

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

Sem informação.

O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados?

Sem informação.

Sabe a época de construção desta edificação?

Sem informação.

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

Sem informação.

A edificação já sofreu alguma alteração ? Descrever (reformas, acréscimos)

Sem informação.

Existe a intenção de modificar a construção ou lote ? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Sem informação.

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Sem informação.

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Sem informação.

Qual atividades a família exerce ?

Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:

Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:

#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: Data do Levantamento: 29 / 09 / 2005


Data do Desenho: 22 / 10 / 2005

DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DO CONJUNTO URBANO DE SÃO BARTOLOMEU  
MARÇO / 2007



preenchido por: Liliane Vieira, Cláudio Ernani  
data: 04 / 10 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua dos Lírios		Nº s/nº
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : casa de fim de semana	



preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação nova

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: <b>Rua da Praia</b>	S/N
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 73-ruadapraia.sn.sb



Foto 1 – Fachada principal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: <b>Sem informação</b>
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): <b>Sem informação</b>
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input checked="" type="checkbox"/> residência permanente <input checked="" type="checkbox"/> comercial : <b>bar</b> <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: <b>01</b>
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input checked="" type="checkbox"/> declive <input type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: <b>21,00m</b>	Profundidade do lote: <b>sem informação</b>
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passagem frontal: tipo de pavimento: <b>cimentado / cerâmica</b>	largura: <b>130cm</b>

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	S/N
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação nova</b>

Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/> quadrado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)	
<input type="checkbox"/> irregular	
<input checked="" type="checkbox"/> esquina	

#### 5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input checked="" type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>metálico</b>	Vazado: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra)</b>		

#### 6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :

##### DADOS VOLUMÉTRICOS

Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos:
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>3,18m</b>	altura da cumeeira (h da edificação): <b>3,18m</b>
Relação de proporção no conjunto urbano:	

##### 6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal:
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): <b>não</b>
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: <b>não</b> Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: <b>concreto (laje plana), fibrocimento</b> Tipo de telha: <b>fibrocimento</b>
Estrutura: <b>madeira, concreto</b>

##### 6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA

Coroamento da fachada: <b>platibanda</b>	
Material do coroamento: <b>alvenaria de tijolo</b>	
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa com pintura; chapisco</b>	
Molduras dos vãos da fachada principal: <b>não tem</b>	
Material:	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: <b>ferro e vidro; ferro; madeira</b>	
Tipo: <b>janela tipo veneziana, de correr; porta de enrolar; porta de abrir</b>	
Cores predominantes da fachada principal	
coroamento: <b>bege</b>	molduras dos vãos: <b>não tem</b>
esquadrias: <b>marrom</b>	caixilharia: <b>não tem</b>
acabamento fachada: <b>bege</b>	
Outros elementos relevantes?	

##### 6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>toda a edificação</b>
adobe:	alvenaria de pedra:

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua da Praia	S/N
Levantamento: [ X ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação nova

taipa de pilão:	concreto: estrutura
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:

Sem acesso.

Material forros - localizar:

Sem acesso.

**7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:**

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação nova; posterior à segunda metade do século XX.

Estado de preservação do imóvel:

Não se aplica.

Estado de conservação do imóvel:

Manchas de umidade na base das paredes.

**8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:**

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Sem informação.

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

Sem informação.

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

Sem informação.

O lote já foi remembrado? Quantos lotes foram remembrados?

Sem informação.

Sabe a época de construção desta edificação?

Sem informação.

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

Sem informação.

A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos)

Sem informação.

Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Sem informação.

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Sem informação.

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Sem informação.

Quais atividades a família exerce?

Sem informação.

**9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:**

Localização:

Descrição:

**10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:**

Descrição:


**11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	S/N
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação nova

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005

Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua da Praia	59
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua da Praia	59
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 74-ruadapraia.59.sb



Foto 1 – Fachada principal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: Sem informação
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): Sem informação
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> acline <input checked="" type="checkbox"/> declive <input type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 23,29m	Profundidade do lote: sem informação
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input checked="" type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: cimentado	largura: 190cm

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	<b>59</b>
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação fechada</b>

Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/> quadrado	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)	
<input type="checkbox"/> irregular	
<input type="checkbox"/> esquina	

#### 5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input checked="" type="checkbox"/> jardim ornamental	<input checked="" type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>bloco de concreto</b>	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra)</b>		

#### 6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas: altura da fachada: <b>2,04m</b> altura da cumeeira (h da edificação): <b>2,30m</b>	
Relação de proporção no conjunto urbano:	

#### 6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal:
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): <b>não</b>
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: <b>concreto (laje plana), fibrocimento</b> Tipo de telha: <b>fibrocimento</b>
Estrutura: <b>madeira, concreto</b>

#### 6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA

Coroamento da fachada: <b>platibanda</b>	
Material do coroamento: <b>alvenaria de tijolo</b>	
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa com pintura; chapisco</b>	
Molduras dos vãos da fachada principal: <b>não tem</b>	
Material:	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: <b>ferro e vidro</b>	
Tipo: <b>janela tipo veneziana, de correr; porta de abrir</b>	
Cores predominantes da fachada principal	
coroamento: <b>sem acabamento</b>	molduras dos vãos: <b>não tem</b>
esquadrias: <b>natural</b>	caixilharia: <b>não tem</b>
acabamento fachada: <b>sem acabamento</b>	
Outros elementos relevantes?	

#### 6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>toda a edificação</b>
adobe:	alvenaria de pedra:

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua da Praia	59
Levantamento: [ X ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

taipa de pilão:	concreto: estrutura
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:

Sem acesso.

Material forros - localizar:

Sem acesso.

**7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:**

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação nova; posterior à segunda metade do século XX.

Estado de preservação do imóvel:

Não se aplica.

Estado de conservação do imóvel:

Manchas de umidade na base das paredes; manchas de infiltração na laje.

**8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:**

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Sem informação.

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

Sem informação.

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

Sem informação.

O lote já foi remembrado? Quantos lotes foram remembrados?

Sem informação.

Sabe a época de construção desta edificação?

Sem informação.

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

Sem informação.

A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos)

Sem informação.

Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Sem informação.

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Sem informação.

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Sem informação.

Quais atividades a família exerce?

Sem informação.

**9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:**

Localização:

Descrição:

**10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:**


Descrição:

**11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	<b>59</b>
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua da Praia	71
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua da Praia	71
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 75-ruadapraia.71.sb



Foto 1 – Vista da edificação

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: Sem informação
0 responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): Sem informação
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína
Área do lote: _____ N° de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input checked="" type="checkbox"/> declive <input type="checkbox"/> plano
Testada do lote: 12,02m Profundidade do lote: sem informação
Afastamentos: <input checked="" type="checkbox"/> frontal : com jardim <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> alinhamento da rua <input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m) <input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input checked="" type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>
Passeio frontal: tipo de pavimento: cimentado largura: 198cm

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	71
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : <b>edificação fechada</b>

Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/> quadrado	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)	
<input type="checkbox"/> irregular	
<input type="checkbox"/> esquina	

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input checked="" type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>alvenaria de tijolos</b>	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

**DADOS VOLUMÉTRICOS**

Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas: altura da fachada: <b>2,50m</b> altura da cumeeira (h da edificação): <b>3,00m</b>	
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 - CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: <b>1</b>
<input type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): <b>não</b>
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: <b>fibrocimento</b> Tipo de telha: <b>fibrocimento</b>
Estrutura: <b>madeira</b>

**6.2 - CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>beiral simples</b>
Material do coroamento: <b>madeira</b>
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa com pintura</b>
Molduras dos vãos da fachada principal: <b>não tem</b>
Material:
Esquadrias da fachada principal: Material: <b>ferro e vidro</b> Tipo: <b>janela de correr; porta de abrir</b>
cores predominantes da fachada principal
coroamento: <b>natural</b> molduras dos vãos: <b>não tem</b>
esquadrias: <b>natural</b> caixilharia: <b>natural</b>
acabamento fachada: <b>branco</b>
Outros elementos relevantes?

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>toda a edificação</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto: <b>estrutura</b>

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua da Praia	71
Levantamento: [ <input checked="" type="checkbox"/> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

madeira:	outros:
----------	---------

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar: Sem acesso.
Material forros - localizar: Sem acesso.

**7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:**

Tipologia da construção (época de construção): Edificação nova; posterior à segunda metade do século XX.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Manchas de umidade na base das paredes; pintura descascando.

**8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:**

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi remembrado? Quantos lotes foram remembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Quais atividades a família exerce? Sem informação.

**9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:**

Localização: Descrição:
----------------------------

**10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:**

Descrição:
------------


**11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

--

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	<b>71</b>
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	99
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: <b>Rua da Praia</b>	99
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 76-ruadapraia.99.sb



Foto 1 – Fachada principal

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: <b>Sem informação</b>
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro
Proprietário (a): <b>Sem informação</b>
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe
Quem respondeu:

### **4- USO:**

Uso atual: <input type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input checked="" type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: <b>01</b>
Inclinação do lote: <input type="checkbox"/> aclave <input checked="" type="checkbox"/> declive <input type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: <b>32,88m</b>	Profundidade do lote: <b>sem informação</b>
Afastamentos: <input checked="" type="checkbox"/> frontal : com jardim <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: <b>cimentado</b>	largura: <b>129cm</b>

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	99
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/> quadrado	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)	
<input type="checkbox"/> irregular	
<input type="checkbox"/> esquina	

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input checked="" type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input checked="" type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote: <b>alvenaria de tijolos, bloco de concreto</b>	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

**DADOS VOLUMÉTRICOS**

Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas: altura da fachada: <b>3,00m</b> altura da cumeeira (h da edificação): <b>4,50m</b>	
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

<b>Classificação tipológica do telhado</b> nº de águas do corpo principal: <b>5</b> <input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua <input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua <input type="checkbox"/> outros: abertura de vão na cobertura (descrever): <b>não</b> existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico</b> Tipo de telha: <b>capa e canal curva</b> Estrutura: <b>madeira</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>beiral simples</b>
Material do coroamento: <b>madeira</b>
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa com pintura; ardósia na base</b>
Molduras dos vãos da fachada principal: Material: <b>madeira</b>
Esquadrias da fachada principal: Material: <b>madeira</b> Tipo: <b>veneziana</b>
Cores predominantes da fachada principal coroamento: <b>natural</b> molduras dos vãos: <b>marrom</b> esquadrias: <b>marrom</b> caixilharia: <b>não tem</b> acabamento fachada: <b>marrom; pedra</b>
Outros elementos relevantes?

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>toda a edificação</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto: <b>estrutura</b>

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua da Praia	99
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

madeira:	outros:
----------	---------

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar: Sem acesso.
Material forros - localizar: Sem acesso.

**7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:**

Tipologia da construção (época de construção): Edificação nova; posterior à segunda metade do século XX.
Estado de preservação do imóvel: Não se aplica.
Estado de conservação do imóvel: Manchas de umidade na base das paredes; pintura descascando.

**8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:**

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi remembrado? Quantos lotes foram remembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Quais atividades a família exerce? Sem informação.

**9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:**

Localização: Descrição:
----------------------------

**10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:**

Descrição:
------------

**11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:**


--

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005

preenchido por: Liliane Vieira e Cláudio Ernani  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua da Praia</b>	<b>99</b>
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário : edificação fechada

Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Córrego	20
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua do Córrego	20
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 77-ruadocórrego.20.sb



Foto 1 – Fachada principal.

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: sem informação	
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro	
Proprietário (a): sem informação	
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe	
Quem respondeu:	

### **4- USO:**

Uso atual: <input checked="" type="checkbox"/> residência permanente <input type="checkbox"/> comercial : _____ <input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____ <input type="checkbox"/> serviço : _____ <input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso <input type="checkbox"/> residencial de fim de semana

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input checked="" type="checkbox"/> aclone <input type="checkbox"/> declive <input type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: sem informação	Profundidade do lote: sem informação
Afastamentos: <input checked="" type="checkbox"/> frontal : com jardim <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> alinhamento da rua	<input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m)	<input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: ajardinado	largura: sem informação



preenchido por: Liliane Vieira  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Córrego	20
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário :

taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar:

Sem acesso.

Material forros - localizar:

Sem acesso.

**7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:**

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação apresenta tipologia do século XVIII; fachada simples, com vãos com verga reta.

Estado de preservação do imóvel:

Sem acesso.

Estado de conservação do imóvel:

Sem informação.

**8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:**

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Sem informação.

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

Sem informação.

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

Sem informação.

O lote já foi remembrado? Quantos lotes foram remembrados?

Sem informação.

Sabe a época de construção desta edificação?

Sem informação.

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

Sem informação.

A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos)

Sem informação.

Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Sem informação.

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Sem informação.

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Sem informação.

Quais atividades a família exerce?

Sem informação.

**9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:**

Localização:

Descrição:

**10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:**

Descrição:

**11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Córrego	20
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário :

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento:  
Data do Desenho:

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Córrego	s/n
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua do Córrego	50
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 78-ruadocórrego.50.sb



Foto 1 – Fachada principal.

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: sem informação	
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro	
Proprietário (a): sem informação	
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe	
Quem respondeu:	

### **4- USO:**

Uso atual: <input checked="" type="checkbox"/> residência permanente	<input type="checkbox"/> comercial : _____	<input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____	<input type="checkbox"/> serviço : _____	<input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso	<input type="checkbox"/> residencial de fim de semana	

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input checked="" type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: sem informação	Profundidade do lote: sem informação
Afastamentos: <input checked="" type="checkbox"/> frontal : com jardim <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> alinhamento da rua
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m)	<input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)
<input type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/>	ambos os lados <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/>	ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>
Passeio frontal: tipo de pavimento: ajardinado	largura: sem informação



preenchido por: Liliane Vieira  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Córrego	s/n
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário :

#### 6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:

Material pisos - localizar: Sem acesso.
Material forros - localizar: Sem acesso.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção): Edificação apresenta tipologia do século XVIII; fachada simples, com vãos com verga reta.
Estado de preservação do imóvel: Sem acesso.
Estado de conservação do imóvel: Sem informação.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi remembrado? Quantos lotes foram remembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Quais atividades a família exerce? Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização: Descrição:
----------------------------

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:

Descrição:
------------

#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

--

#### 12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: Data do Levantamento: Data do Desenho:

DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DO CONJUNTO URBANO DE SÃO BARTOLOMEU  
MARÇO / 2007



preenchido por: Liliane Vieira  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Córrego</b>		s/n
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário :	

--

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Córrego	55
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua do Córrego	55
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 79-ruadocórrego.55.sb



Foto 1 – Fachada principal.

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: Esmeralda de Melo Loureiro	
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input checked="" type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro	
Proprietário (a): Esmeralda de Melo Loureiro	
Possui documento de propriedade: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe	
Quem respondeu: Esmeralda de Melo Loureiro	

### **4- USO:**

Uso atual: <input checked="" type="checkbox"/> residência permanente	<input type="checkbox"/> comercial : _____	<input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____	<input type="checkbox"/> serviço : _____	<input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso	<input type="checkbox"/> residencial de fim de semana	

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input checked="" type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 21,80m	Profundidade do lote: sem informação
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passeio frontal: tipo de pavimento: ajardinado	largura: 57cm
Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/>	

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Córrego</b>	55
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

quadrado	<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)
<input type="checkbox"/> irregular	<input type="checkbox"/> esquina

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote:	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

<b>DADOS VOLUMÉTRICOS</b>	
Nº de pavimentos acima do nível da rua: 01	Nº de subsolos: 0
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: 2,83m	altura da cumeeira (h da edificação): 4,03m
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: 2
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): não
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico</b> Tipo de telha: <b>capa e canal curva</b>
Estrutura: <b>madeira</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>cachorros e guarda pó</b>	
Material do coroamento: <b>madeira</b>	
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa com pintura</b>	
Molduras dos vãos da fachada principal:	
Material: <b>madeira</b>	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: <b>madeira</b>	
Tipo: <b>de abrir, folha cega</b>	
cores predominantes da fachada principal	
coroamento:	molduras dos vãos:
esquadrias: <b>azul</b>	caixilharia: <b>não tem</b>
acabamento fachada: <b>branco</b>	
Outros elementos relevantes?	

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo:
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

preenchido por: Liliane Vieira  
data:23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Córrego	55
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário :

Material pisos - localizar:

Sem acesso.

Material forros - localizar:

Sem acesso.

#### 7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:

Tipologia da construção (época de construção):

Edificação apresenta tipologia do século XVIII; fachada simples, com vãos com verga reta.

Estado de preservação do imóvel:

Sem acesso.

Estado de conservação do imóvel:

Sem informação.

#### 8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote?

Sem informação.

Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação?

Sem informação.

O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes?

Sem informação.

O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados?

Sem informação.

Sabe a época de construção desta edificação?

Sem informação.

Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos)

Sem informação.

A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos)

Sem informação.

Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos)

Sem informação.

Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade?

Sem informação.

Produz algum doce ou artesanato? Qual?

Sem informação.

Quais atividades a família exerce?

Sem informação.

#### 9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:

Localização:

Descrição:

#### 10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:


Descrição:

#### 11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Córrego</b>	55
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário :

**12 - LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:** Data do Levantamento: 03 / 10 / 2005  
Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



preenchido por: Liliane Vieira  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Córrego	65
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

## **INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS DO CONJUNTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU:**

### **1- DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL**

Endereço: Rua do Córrego	65
Conhecido como:	
Caracterização: <input type="checkbox"/> edifício isolado <input checked="" type="checkbox"/> conjunto arquitetônico	

### **2- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:**

Data da fotografia: 06 / 10 / 2005  
Referência: 80-ruadocórrego.65.sb



Foto 1 – Fachada principal.

### **3- DADOS DE POSSE DO IMÓVEL:**

Responsável pelo imóvel: João Veríssimo de Loureiro	
O responsável: <input type="checkbox"/> aluga o imóvel <input checked="" type="checkbox"/> é proprietário <input type="checkbox"/> usa emprestado <input type="checkbox"/> herdeiro	
Proprietário (a): João Veríssimo de Loureiro	
Possui documento de propriedade: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não sabe	
Quem respondeu: João Veríssimo de Loureiro	

### **4- USO:**

Uso atual: <input checked="" type="checkbox"/> residência permanente	<input type="checkbox"/> comercial : _____	<input type="checkbox"/> vago
<input type="checkbox"/> institucional: _____	<input type="checkbox"/> serviço : _____	<input type="checkbox"/> em obras
<input type="checkbox"/> religioso	<input type="checkbox"/> residencial de fim de semana	

### **5- DADOS DE IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DO LOTE :**

Lote: <input type="checkbox"/> lote vago <input type="checkbox"/> em obras <input checked="" type="checkbox"/> construído <input type="checkbox"/> ruína	
Área do lote:	Nº de edificações no lote: 01
Inclinação do lote: <input checked="" type="checkbox"/> aclave <input type="checkbox"/> declive <input type="checkbox"/> plano	
Testada do lote: 26,60m	Profundidade do lote: sem informação
Afastamentos: <input type="checkbox"/> frontal : com jardim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> alinhamento da rua	
<input checked="" type="checkbox"/> fundos (mais de 3m) <input type="checkbox"/> fundo (menos de 3m)	
<input checked="" type="checkbox"/> lateral sem garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> lateral com garagem: em um dos lados <input type="checkbox"/> ambos os lados <input type="checkbox"/>	
Passagem frontal: tipo de pavimento: ajardinado	largura: 88cm

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Córrego</b>	65
Levantamento: <input checked="" type="checkbox"/> sumário <input type="checkbox"/> completo	Motivo de Lev. Sumário :

Configuração do terreno: <input type="checkbox"/> retangular (testada maior que profundidade) <input type="checkbox"/> quadrado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> retangular (profundidade maior que testada)	
<input type="checkbox"/> irregular	
<input type="checkbox"/> esquina	

**5. 1- CARACTERÍSTICA DA ÁREA DESCOBERTA:**

Uso da área descoberta:		
<input type="checkbox"/> não tem área descoberta	<input type="checkbox"/> horta/pomar	<input type="checkbox"/> criação de animais
<input type="checkbox"/> depósito	<input type="checkbox"/> vegetação de grande porte	<input type="checkbox"/> mina d'água
<input type="checkbox"/> estacionamento	<input type="checkbox"/> jardim ornamental	<input type="checkbox"/> lavagem/secagem de roupa
<input type="checkbox"/> área sem uso	<input type="checkbox"/> jardim de ervas medicinais	<input type="checkbox"/> lazer
<input type="checkbox"/> outros:		
Material de fechamento do lote:	Vazado: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Materiais do piso da área descoberta: <b>natural (grama, terra)</b>		

**6- CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DAS EDIFICAÇÕES :**

**DADOS VOLUMÉTRICOS**

Nº de pavimentos acima do nível da rua: <b>01</b>	Nº de subsolos: <b>0</b>
Dimensões volumétricas:	
altura da fachada: <b>3,14m</b>	altura da cumeeira (h da edificação): <b>4,34m</b>
Relação de proporção no conjunto urbano:	

**6.1 – CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA**

Classificação tipológica do telhado
nº de águas do corpo principal: <b>4</b>
<input checked="" type="checkbox"/> cumeeira paralela à rua
<input type="checkbox"/> cumeeira perpendicular à rua
<input type="checkbox"/> outros:
abertura de vão na cobertura (descrever): <b>não</b>
existência de chaminé: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Registro de acréscimo volumétrico: Descrever:
Materiais empregados nas coberturas: <b>cerâmico</b> Tipo de telha: <b>capa e canal curva</b>
Estrutura: <b>madeira</b>

**6.2 – CARACTERÍSTICAS DE FACHADA**

Coroamento da fachada: <b>cachorros e guarda pó</b>	
Material do coroamento: <b>madeira</b>	
Acabamento da fachada principal: <b>argamassa com pintura</b>	
Molduras dos vãos da fachada principal:	
Material: <b>madeira</b>	
Esquadrias da fachada principal:	
Material: <b>madeira</b>	
Tipo: <b>de abrir, folha cega</b>	
Cores predominantes da fachada principal	
coroamento:	molduras dos vãos:
esquadrias: <b>azul</b>	caixilharia: <b>não tem</b>
acabamento fachada: <b>branco</b>	
Outros elementos relevantes?	

**6.3 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS:**

pau-a-pique:	alvenaria de tijolo: <b>toda a edificação</b>
adobe:	alvenaria de pedra:
taipa de pilão:	concreto:
madeira:	outros:

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) Rua do Córrego	65
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário :

**6.4 - MATERIAIS DE ACABAMENTO:**

Material pisos - localizar: Cimentado.
Material forros - localizar: Esteira de taquara.

**7- OBSERVAÇÕES TIPOLOGICAS E DE CONDIÇÕES ATUAIS DA EDIFICAÇÃO:**

Tipologia da construção (época de construção): Edificação apresenta tipologia do século XVIII, com cômodos organizados em sucessão longitudinal, de dois em dois e fachada simples, com vãos com verga reta.
Estado de preservação do imóvel: Edificação foi reformada; sistema construtivo original foi trocado por alvenaria de tijolos.
Estado de conservação do imóvel: Sem informação.

**8- INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR MORADOR / USUÁRIO:**

Tem informações sobre a existência de outras edificações, anteriores a esta(s), neste lote? Sem informação.
Sabe algo sobre o uso anterior / original desta edificação? Sem informação.
O lote já foi desmembrado? Em quantos lotes? Sem informação.
O lote já foi lembrado? Quantos lotes foram lembrados? Sem informação.
Sabe a época de construção desta edificação? Sem informação.
Conhece alguma história sobre esta edificação? (sobre construção, fatos relevantes, moradores antigos) Sem informação.
A edificação já sofreu alguma alteração? E reformas? Quando? Descrever (reformas, acréscimos) Sem informação.
Existe a intenção de modificar a construção ou lote? Descrever (reformas, acréscimos, demembramentos) Sem informação.
Possui alguma documentação significativa sobre a edificação e/ou cidade? Sem informação.
Produz algum doce ou artesanato? Qual? Sem informação.
Quais atividades a família exerce? Sem informação.

**9 – EXISTÊNCIA DE BENS INTEGRADOS:**

Localização: Descrição:
----------------------------

**10 – EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS:**

Descrição:
------------


**11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

--

preenchido por: Liliane Vieira  
data: 23 / 11 / 2005

Endereço: (rua / av) <b>Rua do Córrego</b>	65
Levantamento: [ <b>X</b> ] sumário [ ] completo	Motivo de Lev. Sumário :

Data do Desenho: 24 / 10 / 2005



## 11. LAUDO TÉCNICO DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BEM TOMBADO EM: 08/02/2007 <sup>1</sup>	DOSSIÊ ENVIADO AO IEPHA EM: 15/04/2007
LOCALIZAÇÃO: São Bartolomeu	DATA: 08/03/2007
CIDADE: Ouro Preto	SEDE: ( )    DISTRITO: ( X )
HÁ OBRA DE RESTAURAÇÃO EM ANDAMENTO? <sup>2</sup> ( ) SIM    ( X ) NÃO	
HÁ PROJETO APROVADO POR LEI DE INCENTIVO À CULTURA? <sup>3</sup> ( ) SIM    ( X ) NÃO	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:	
Eng. Inaiana Barbosa Guerra CREA: 6003185/P	Arq. Maria Raquel Alves Ferreira CREA: 5060663650/D
TRECHOS: Adro da Igreja Matriz, Adro da Igreja das Mercês, Rua do Carmo, Rua Espírito Santo, Rua da Praia, Beco dos Bois, Rua dos Trapichos, Rua dos Lírios, Rua do Córrego, Rua São Francisco.	

1. VIA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM (%)	REGULAR (%)	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO (%)
	80%	20%	-
<b>1.1 PAVIMENTAÇÃO DA VIA</b>			
TIPO	(X)	Pavimentação original ( X ) Sim ( ) Não	
PÉ DE MOLEQUE	X	<b>Data da modificação da pavimentação:</b> Um trecho da Rua do Carmo teve seu piso substituído em 1972 de pé-de-moleque para poliédrico.	
PARALELEPÍPEDO	-		
BLOCO INTERTRAVADO	-		
ASFALTO	-		
TERRENO COMPACTADO	X		
COBERTURA VEGETAL	X		
OUTRO: POLIÉDRICO	X		
<b>DESCRIÇÃO</b> O Adro da Igreja Matriz e o Adro da Igreja das Mercês apresentam cobertura vegetal – grama – como revestimento; a Rua do Carmo apresenta via pavimentada com pé-de-moleque e poliédrico; a Rua Espírito Santo, a Rua do Córrego e a Rua dos Trapichos apresenta piso poliédrico; a Rua da Praia apresenta piso poliédrico ou terreno compactado; o Beco dos Bois apresenta resquícios de pé-de-moleque com cobertura vegetal; a Rua dos Lírios apresenta terreno compactado; a Rua São Francisco apresenta via pavimentada com pé-de-moleque.			
<b>DANOS VERIFICADOS</b> Em alguns trechos da Rua da Praia e Beco dos Bois a pavimentação encontra-se solta, e ainda no Beco dos Bois a pavimentação encontra-se quase toda coberta por mato.			

<sup>1</sup> Data relativa ao tombamento definitivo do Conjunto de São Bartolomeu.

<sup>2</sup> Restauração da Casa da Festa, realizado pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto.

<sup>3</sup> Existe projeto de restauração pronto para a Igreja Matriz aguardando a captação de recursos.

1.2 SINALIZAÇÃO			
TIPO	(X)		
PLACAS INDICATIVAS	-	PADRONIZAÇÃO: SIM ( ) NÃO (X)	
PLACAS TURÍSTICAS INTERPRETATIVAS	-		
PLACAS DE LOGRADOURO	-		
PLACAS DE TRÂNSITO	<b>x</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b> Existem totens de indicação da Estrada Real. Há somente dois tipos de placas de trânsito no distrito um deles que indica parada de ônibus e outro indicando a proibição do tráfego de caminhões.			
<b>DANOS VERIFICADOS</b> As placas de trânsito estão com pintura desgasta, são mal localizadas e encontram-se encobertas pela vegetação.			
1.3 DRENAGEM PLUVIAL		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
		BOM (%)	REGULAR (%)
			RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO (%)
		-	40%
			60%
TIPO	(X)		
SUPERFICIAL (Sarjeta, canaleta)	X	SUBTERRÂNEA (Boca de Lobo)	(X)
<b>DESCRIÇÃO</b> O Adro da Igreja Matriz, o Adro da Igreja das Mercês, a Rua do Córrego, a Rua Espírito Santo e a Rua São Francisco apresentam sistema de drenagem pluvial; a Rua da Praia, o Beco dos Bois e a Rua dos Lírios não apresentam sistema de drenagem pluvial; na Rua dos Trapichos possui drenagem em um único trecho. O Adro da Igreja Matriz, o Adro da Igreja das Mercês, a Rua dos Lírios, a Rua do Córrego e o Beco dos Bois não apresentam sarjeta e nem meio fio; a Rua Espírito Santo, a Rua da Praia e a Rua dos Trapichos têm meio fio, mas não sarjeta; a Rua São Francisco têm sarjeta e meio fio.			
<b>DANOS VERIFICADOS</b> O sistema de drenagem pluvial do Adro da Igreja Matriz, do Adro da Igreja das Mercês, da Rua do Córrego, da Rua Espírito Santo e da Rua São Francisco apresenta problemas – a água acumula nas ruas ou nos lotes das residências.			
1.4 CONDIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DA VIA		BOA (%)	REGULAR (%)
			RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO (%)
		90%	10%
			-
1.4.1 TRÂNSITO - INTENSIDADE DE FLUXO		(X)	IMPACTOS NEGATIVOS DO TRÂNSITO SOBRE O BEM TOMBADO:
INTENSO	-		( ) SIM ( X ) NÃO
MODERADO	-		
PEQUENO	X		QUAIS:
<b>DESCRIÇÃO</b> O Distrito apresenta pouco fluxo de veículos durante a semana; o aumento do fluxo acontece somente no fim de semana.			

**DANOS VERIFICADOS** Nos finais de semana, a circulação de veículos fica um pouco comprometida devido ao aumento do fluxo e à caixa estreita das vias do arruamento original. Os veículos grandes – caminhões e ônibus – embora em pequena quantidade prejudicam o conjunto, pois provocam vibração das edificações, portanto sua circulação é restrita.

1.4.2 TIPO DE VEÍCULO	(%)		(%)
ÔNIBUS	1%	MOTOCICLETA	15%
MICRO-ÔNIBUS	-	BICICLETA	9%
CAMINHÃO	3%	CARROÇA	2%
CARRO DE PASSEIO	70%	KOMBI / VAN	-
<b>1.5 ARBORIZAÇÃO DAS VIAS</b>	(X)		
INTENSA	-	OBSTRUÇÃO DA VISIBILIDADE DOS IMÓVEIS: SIM: ( ) NÃO: ( X )	
REGULAR	X		
NENHUMA	-		

**DESCRIÇÃO** O Distrito não apresenta arborização das vias como uma característica marcante; a massa verde que se destaca no conjunto deve-se aos extensos quintais das edificações.

**DANOS VERIFICADOS** Nenhum dano foi verificado.

2. PASSEIO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM (%)	REGULAR (%)	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO (%)
	60%	40%	-
<b>2.1 PAVIMENTAÇÃO</b>	(X)		(X)
CIMENTADO	X	PEDRA	X
CALÇADA PORTUGUESA	-	TERRA COMPACTADA	X
LADRILHO HIDRÁULICO / CERÂMICA	-	OUTROS	X

**DESCRIÇÃO** O Adro da Igreja Matriz e o Adro da Igreja das Mercês apresentam cobertura vegetal – grama – como revestimento e não apresentam passeio; a Rua do Carmo, a Rua Espírito Santo apresentam passeios pavimentados com laje de pedra ou cimentado; a Rua da Praia apresenta passeio cimentado ou terra compactada; o Beco dos Bois, a Rua dos Lírios, a Rua do Córrego e a Rua dos Trapichos não apresentam passeio; a Rua São Francisco apresenta passeio gramado ou cimentado.

**DANOS VERIFICADOS** Os passeios existentes encontram-se em boas condições de conservação; o dano verificado foi a ausência de passeio em cinco vias do conjunto.

2.2 CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES	BOA (%)	REGULAR (%)	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO (%)
	60%	-	40%
<b>2.2.1 CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO</b>	(X)		(X)

ACESSIBILIDADE POR RAMPAS	-	SINALIZAÇÃO PARA PEDESTRES	-
OBSTÁCULOS À PASSAGEM DE PEDESTRES	X	FAIXAS DE TRAVESSIA	-
<b>DESCRIÇÃO</b> O Distrito preserva o arruamento original – vias estreitas – e parte dos passeios originais – lajes de pedra – e apresenta pouco fluxo de veículos; desta forma, não existe tratamento para acessibilidade.			
<b>DANOS VERIFICADOS</b> Não existe no Distrito qualquer tratamento para acessibilidade: desta forma, existe o obstáculo para deficientes nas vias que não apresentam passeio e nas que existe desnível entre a via e o passeio – caso da Rua do Carmo.			
<b>2.3 MOBILIÁRIO URBANO</b>	(X)		(X)
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	TELEFONE PÚBLICO	X
BANCO	X	PARADA DE ÔNIBUS C/ ABRIGO	-
LIXEIRA	X	MONUMENTO	-
CAIXA DE CORREIO	-	CHAFARIZ	X
<b>DESCRIÇÃO</b> A Rua do Carmo – via principal do conjunto – apresenta a maior parte do mobiliário do conjunto: um telefone público, um chafariz, lixeira móvel (de latão) e fixa (em ferro), banco em madeira e uma bica em ferro do século XIX. A Rua Espírito Santo também apresenta uma bica em ferro do século XIX. A Rua dos Trapichos, a Rua do Córrego e a Rua São Francisco apresentam lixeiras móveis e lixeiras fixas, em ferro. Todo o conjunto apresenta iluminação pública com fiação aérea.			
<b>DANOS VERIFICADOS</b> As bicas do século XIX não estão em funcionamento e poderiam ser recuperadas; o Distrito apresenta apenas um telefone público via rádio.			
<b>2.4 USOS DO PASSEIO</b>			
<b>TIPO</b>	(X)		(X)
VENDEDORES AMBULANTES	-	EXPOSIÇÃO DE MERCADORIAS NA CALÇADA	-
MESAS E CADEIRAS (bares, lanchonetes e similares)	-	OUTROS	X
VEÍCULOS NA CALÇADA	-		
<b>DESCRIÇÃO</b> Os passeios do Distrito – quando existem – possuem largura média de 60 cm. Desta forma, a apropriação restringe-se ao uso dos passeios como local de repouso e encontro social, quando as pessoas costumam deslocar cadeiras de suas casas para o passeio ou sentar nas escadas de acesso às edificações ou desnível do passeio e a via – caso da Rua do Carmo.			
<b>DANOS VERIFICADOS</b> Em alguns trechos nota-se a falta de pedras que compõe o revestimento, em outros elas estão soltas.			
<b>3. IMAGEM URBANA</b>	<b>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</b>		
	BOM (%)	REGULAR (%)	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO (%)
	80%	20%	-
<b>3.1 POLUIÇÃO AMBIENTAL</b>			
<b>3.1.1 POLUIÇÃO VISUAL</b>			

TIPO	(X)		(X)
OUTDOOR	-	PICHAÇÃO	-
PAINEL ELETRÔNICO	-	POSTES E FIAÇÃO APARENTE	X
PLACAS DE PROPAGANDA	-	OUTROS	X
FAIXAS OU CARTAZES	-		
<b>DESCRIÇÃO</b> Conjunto urbano preserva bem sua imagem, não havendo, além da presença de postes e fiação aparente e placas indicativas de prestadores de serviços pontuais, nenhum elemento que interfira na imagem visual de São Bartolomeu.			
<b>DANOS VERIFICADOS</b> Apenas a presença de postes e fiação aparente prejudica a imagem visual do conjunto; as placas indicativas de prestadores de serviços existentes são discretas e pontuais e não comprometem a leitura do conjunto.			
<b>3.1.2 POLUIÇÃO SONORA</b>			
TIPO	(X)		(X)
RUÍDO DE FUNDO	-	OUTROS	-
RUIDOS INTERMITENTES	-		
<b>DESCRIÇÃO</b> Localidade pacata, não apresenta qualquer tipo de poluição sonora.			
<b>DANOS VERIFICADOS</b> Nenhum dano foi verificado.			
<b>3.1.3 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA</b>			
TIPO	(X)		(X)
EMISSÃO DE GASES (Veículos e/ou indústrias)	-	OUTROS	-
EMISSÃO DE PARTÍCULAS	-		
<b>DESCRIÇÃO</b> O Distrito de São Bartolomeu, localizado no Vale do Rio das Velhas, está dentro da Unidade de Conservação APA das Andorinhas e a Floresta do Uaimii e não apresentou até hoje qualquer problema relativo à poluição atmosférica.			
<b>DANOS VERIFICADOS</b> Nenhum dano foi verificado.			
<b>3.1.4 LIXO /RESÍDUOS SÓLIDOS</b>			
TIPO	(X)		(X)
DOMÉSTICO	X	ACONDICIONADO	-
INDUSTRIAL	-	EXPOSTO	-
HOSPITALAR	-	OUTROS	-
ENTULHO	-		
<b>DESCRIÇÃO</b> O lixo doméstico do Distrito é recolhido uma vez por semana - todo sábado. Há quatro pontos de coleta – latões e lixeiras fixas - onde os moradores depositam o lixo: na Rua do Carmo, ao lado da Matriz; na Rua do Córrego, esquina com Rua do Carmo; na Rua São Francisco, esquina com Rua Espírito Santo; e na Rua dos Trapichos, na saída para Cachoeira do Campo.			
<b>DANOS VERIFICADOS</b> De acordo com os moradores, o lixo costuma ser espalhado – quando mal colocado ou colocado com antecedência -, especialmente na Rua do Carmo, no ponto ao lado da Matriz.			
<b>3.2 EDIFICAÇÕES</b>		<b>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</b>	

	BOM (%)	REGULAR (%)	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO (%)
	43,6%	40,3%	16,1%
<p><b>DANOS VERIFICADOS</b> Na cobertura, os danos mais freqüentes verificados foram: presença de xilófagos (ex. cupins) no madeiramento, telhas deslocadas e/ou quebradas. Nas alvenarias, os danos mais freqüentes verificados foram: manchas de umidade na base das paredes, presença de xilófagos (ex. cupins) em estruturas de pau-a-pique, acabamento com sujidades (pintura) ou descolamento (reboco), presença de trincas. Nas esquadrias, os danos encontrados foram: ressecamento das madeiras e presença de xilófagos (ex. cupins). Internamente, os danos mais freqüentes: forro deteriorado (presença de infiltração ou xilófagos). Não foi verificado deterioração devido ao uso do espaço.</p> <p><b>OBS</b> Para o cálculo das porcentagens de estado de conservação, foram consideradas todas as edificações inventariadas, exceto os lotes vagos, as ruínas, as edificações em construção e as edificações onde não houve acesso.</p>			
<b>3.2.1 ESTILO</b>	(X)	<p><b>ÍNTEGRO:</b> Os exemplares da arquitetura colonial e eclética encontram-se bem preservados; observam-se apenas pequenos acréscimos e modificações relacionadas à forma de morar moderna.</p> <p><b>MODIFICADO:</b> Os exemplares posteriores à segunda metade do século XX descaracterizam o conjunto arquitetônico, mas ainda de forma pontual.</p>	
COLONIAL	X		
ECLÉTICO	X		
ART-NOVEAU			
ART-DECÒ			
MODERNO			
PÓS-MODERNO			
OUTROS	X		
<p><b>DESCRIÇÃO</b> No conjunto urbano de São Bartolomeu, prevalece a linguagem arquitetônica harmônica e bem preservada - colonial - dos séculos XVIII e XIX. A arquitetura eclética está presente no conjunto de forma pontual.</p>			
<p><b>DANOS VERIFICADOS</b> No conjunto, há alguns exemplares de edificações recentes - posteriores à segunda metade do século XX - que descaracterizam a leitura do casario.</p>			
<b>3.2.2 VOLUMETRIA / ALTURA DAS EDIFICAÇÕES</b>			
<b>TIPO</b>	(X)		(X)
CONJUNTO HOMOGENEO	X	ALTURA E VOLUMETRIA VARIADAS	-
<p><b>DESCRIÇÃO</b> No conjunto, predominam edificações com apenas um pavimento acima do nível da rua (81%). Entre as 80 edificações inventariadas, apenas 13 (18,9%) apresentam dois pavimentos acima do nível da rua e apenas uma, três pavimentos. Grande parte das edificações da Rua do Carmo do lado contrário à Matriz apresenta subsolo devido à inclinação do terreno em direção ao Rio das Velhas.</p>			
<p><b>DANOS VERIFICADOS</b> Apenas uma edificação danifica a leitura do conjunto de São Bartolomeu por apresentar altura superior à média - 3 pavimentos.</p>			
<b>3.2.3 OCUPAÇÃO DO LOTE</b>			
<b>POSIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES</b>	(%)		(%)
NO ALINHAMENTO	78%	COM QUINTAL	68%
COM AFASTAMENTO FRONTAL	22%	LOTES VAGOS	0,1%
COM AFASTAMENTOS LATERAIS	70%		

**DESCRIÇÃO** No conjunto, 78% das edificações estão no alinhamento da rua e 22% apresentam afastamento frontal; 70% das edificações apresentam afastamento lateral em pelo menos um dos lados, alguns adaptados para entrada de garagem; o conjunto apresenta apenas um lote vago; a grande área vazia da paisagem – massa verde – deve-se aos extensos quintais presentes em 68% das edificações; predominam lotes pouco adensados – 95% dos lotes são ocupados com apenas uma edificação.

**DANOS VERIFICADOS** No processo de ocupação recente do distrito – posterior à segunda metade do século XX – verifica-se a abertura de novas ruas e o conseqüente desmembramento de lotes com configuração tradicional - estreitos e profundos. Nestes novos lotes, de dimensões reduzidas se comparados aos tradicionais, a taxa de ocupação é superior e a área permeável bem inferior.

4. PRAÇAS E PARQUES	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM (%)	REGULAR (%)	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO (%)
	80%	20%	-

**DESCRIÇÃO** O Conjunto de São Bartolomeu não apresenta praça ou parque. Foi avaliado neste item o adro da Igreja Matriz de São Bartolomeu e o adro da Igreja das Mercês. Ambas são gramadas e usadas pela população como espaço de lazer, repouso e eventos religiosos. O adro da Igreja Matriz apresenta ainda um coreto.

**DANOS VERIFICADOS** Os dois espaços citados não apresentam um tratamento paisagístico específico.

4.1 TIPO DE USO	(X)	OUTROS: eventos religiosos, repouso.
LAZER	X	
ESPORTE	-	
EVENTOS CÍVICOS	-	

**DESCRIÇÃO** Os dois espaços citados – adros – são usados para o lazer, repouso e eventos religiosos. O adro da Igreja Matriz em especial representa um importante local de encontro social na comunidade: para lá convergem os moradores nos fins de tarde e fim de semana.

**DANOS VERIFICADOS** Nenhum dano foi verificado.

#### 4.2 COBERTURA VEGETAL

TIPO	(%)
GRAMÍNEA	100%
ARBUSTO	-
ÁRVORE	-
OUTROS	-

**DESCRIÇÃO** Os adros da Igreja Matriz e da Igreja das Mercês são forrados exclusivamente por grama.

**DANOS VERIFICADOS** Os dois espaços citados não apresentam um tratamento paisagístico específico.

#### 4.3 PAISAGISMO

TIPO	(X)
JARDIM / VEGETAÇÃO	-
PÉRGULA	-
PAVIMENTAÇÃO TIPO DE MATERIAL:	-
ILUMINAÇÃO	X

CHAFARIZ	X	
FONTE	-	
MONUMENTOS	-	
<b>DESCRIÇÃO</b> Dos elementos de paisagismo, o adro da Igreja das Mercês apresenta apenas a iluminação; o adro da Igreja Matriz apresenta iluminação e um chafariz na frente, na lateral esquerda, no mesmo nível da Rua do Carmo.		
<b>DANOS VERIFICADOS</b> Nos dois adros a iluminação é realizada por postes e fiação aparente. No adro da Igreja das Mercês, foi colocado um poste na frente do cruzeiro, danificando a leitura do conjunto.		
<b>4.4 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO</b>		
<b>TIPO</b>	(X)	
ESTACIONAMENTO	X	
GUARITA	-	
SINALIZAÇÃO – PLACAS E LETREIROS	-	
INSTALAÇÃO DE APOIO	-	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS	-	
RECREAÇÃO	X	
CORETO	X	
BANCO	-	
LIXEIRA	-	
PARADA DE ÔNIBUS C/ ABRIGO	-	
CORREIO	-	
TELEFONE PÚBLICO	-	
OUTROS	X	
<b>DESCRIÇÃO</b> O adro da Igreja das Mercês apresenta um cruzeiro na frente da fachada principal. O adro da Igreja Matriz apresenta um coreto e o espaço é usado como área de lazer; não há banco, mas o muro de pedra seca que cerca o adro é utilizado como tal.		
<b>DANOS VERIFICADOS</b> O Adro da Igreja matriz é utilizado de forma indevida para estacionamento de veículos em função da caixa estreita da via principal – Rua do Carmo.		
<b>5. CURSOS D'ÁGUA</b>		
<b>TIPO</b>	(X)	
NATURAL	X	
CANAL ABERTO	-	
CANAL FECHADO	-	
VEGETAÇÃO CILIAR (margens)	-	
LIMPEZA DAS MARGENS	-	
LANÇAMENTO DE ESGOTOS	X	
<b>DESCRIÇÃO</b> A atividade mineratória no Vale do Rio das Velhas perdurou até o fim do século XIX. As lavras ocorriam com o auxílio de águas desviadas para lavagem do ouro. Paralelamente, o núcleo urbano avançou em direção ao rio com a abertura de novas ruas. Dessa forma, as margens do Rio foram muito alteradas nesse período: existe vegetação nas margens, mas não configuradas na forma de mata ciliar; as margens do rio são limpas – a população usa as margens para o banho – mas não existe um serviço específico de limpeza das margens.		

**DANOS VERIFICADOS** Em São Bartolomeu, o esgoto não recebe tratamento e é lançado diretamente no Rio das Velhas; no entanto, já existe um projeto para instalação de uma Estação de Tratamento de Esgoto no Distrito pela COPASA.

## 6. SÍNTESE / CONCLUSÃO

BEM CULTURAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM (%)	REGULAR (%)	RUIM, NECESSITANDO INTERVENÇÃO (%)
CONJUNTO URBANO DE SÃO BARTOLOMEU – OURO PRETO	61,7%	23,8%	14,5%

## FOTOS DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO NÚCLEO URBANO

Autora: Inaiana Barbosa Guerra e Maria Raquel Alves Ferreira  
São Bartolomeu, 02-03-2007



Foto 11.1 – Exemplo de calçamento na Rua do Carmo.



Foto 11.2 – Detalhe da pavimentação da Rua dos Lírios.



Foto 11.3 – Calçamento do Beco dos Bois



Foto 11.4 – Terra acumulada devido ao empoçamento de água pluviais na Rua do Carmo.



Foto 11.5 – Sinalização de trânsito na Rua Espírito Santo



Foto 11.6 – Sinalização de trânsito na Rua da Praia encoberto por vegetação alta



Foto 11.7 – Sinalização de trânsito na Rua da Praia com pintura desgastada



Foto 11.8 – Detalhe de calçada na Rua do Carmo encobrindo o bueiro.



Foto 11.9 – Detalhe do bueiro entupido.



Foto 11.10 – Detalhe de passeio mal conservado na Rua Espírito Santo.



Foto 11.11 – Detalhe de calçada na Rua do Carmo revestida com lajes de pedra



Foto 11.12 – Detalhe de passeio revestido com cimento na Rua Espírito Santo



Foto 11.13 – Detalhe de passeio revestido com lajes de pedra na Rua do Carmo, afunilando



Foto 11.14 – Bancos em madeira bruta na Rua do Carmo.



Foto 11.15 – Poste na entrada do Beco dos Bois.



Foto 11.16 – Banco na Rua do Carmo.



Foto 11.17 – Telefone público via rádio na Rua do Carmo



Foto 11.18 – Ponto de recolhimento de lixo doméstico na Rua do Córrego.



Foto 11.19 – Ponto de recolhimento de lixo doméstico na Rua Espírito Santo.



Foto 11.20 – Ponto de recolhimento de lixo doméstico na Rua do Carmo.



Foto 11.21 – Detalhe do chafariz da Rua do Carmo.



Foto 11.22 – Detalhe de ruína na Rua Espírito Santo.



Foto 11.23 – Detalhe da placa de indicação de serviço na Rua do Carmo



Foto 11.24 – Detalhe do totem de indicação da Estrada Real na chegada ao distrito pela Estrada de Cachoeira do Campo.



Foto 11.25 – Detalhe de peças do coroamento degradadas por ações de intempéries



Foto 11.26 – Detalhe de ataque de insetos xilófagos em edificação na Rua do Carmo.



Foto 11.27 – Estreitamento do passeio na Rua do Carmo e manchas de umidade na base da edificação



Foto 11.28 – Detalhe de ataque de insetos xilófagos e ação de umidade em edificação na Rua do Carmo



Foto 11.29 – Detalhe de ataque de insetos xilófagos e ação de umidade em edificação na Rua do Carmo.



Foto 11.30 – Detalhe de trincas no reboco de edificação na Rua Espírito Santo



Foto 11.31 – Detalhe de trincas no reboco e manchas de umidade na base da edificação na Rua do Carmo



Foto 11.32 – Detalhe de edificação mal conservada na Rua do Carmo.



Foto 11.33 – Detalhe de pintura descascando na base do prédio da Escola Municipal na Rua do Carmo.



Foto 11.34 – Detalhe do desprendimento do reboco da parede de pau-a-pique



Foto 11.35 – Detalhe de intervenção danosa no reboco com cimento aplicado sobre parede em pau-a-pique em edificação na Rua do Carmo.



Foto 11.36 – Mancha de umidade na base de uma edificação da Rua do Carmo.

## 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

---

Mas... Sempre ficou alguma luz...  
Por isso nem tudo é trevas para trás...  
Algum raio de estrela ficou...<sup>4</sup>

Todo o trabalho do Dossiê de Tombamento do Distrito de São Bartolomeu foi feito em curto espaço de tempo, e por isso de forma resumida, não tão completa como poderia ter sido, e quanto tanto era merecido. Porém, foi mais do que o suficiente para descobrir e descrever todas as qualidades e singularidades que justificam o tombamento.

O garimpo de documentos também se acha só no começo. Outros tipos de documentos também merecem falar agora: trabalho arqueológico sério terá que ser feito neste importante distrito de Ouro Preto. As montanhas de cascalho ao longo do Rio das Velhas nunca foram pesquisadas. Que segredos guardarão? Recentemente, nas proximidades do rio, foi encontrado ao acaso um belo estojo de cadinhos, provavelmente usados na fundição e pesagem do ouro. Em reformas de casas é comum encontrar-se objetos, alguns muito curiosos.

A cidade com seus casarios, monumentos, oratórios, quintais e as pessoas que por ali moram e seus modos de vida, podem falar por si só.

O tombamento do distrito de São Bartolomeu era mais do que esperado, era necessário. Será o primeiro passo para resguardar este tesouro da época áurea das minas. Não só os casarões serão preservados, mas a alma de um lugarejo todo. Os segredos que o Velhas esconde e as ruas do seu primeiro arraial poderão, agora, mostrar aos poucos seus segredos.

---

<sup>4</sup> COSTA, João Baptista da. *op.cit.*,p.5.

## 13. REFERÊNCIA DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICA

---

### 13.1 Arquivos Consultados

- Arquivo da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré – Cachoeira do Campo
- Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (AEAM)
- Arquivo João Batista Costa - Cachoeira do Campo
- Arquivo Municipal de Ouro Preto
- Arquivo Ultramarino de Lisboa
- Casa Setecentista (Casa do Pilar) – Ouro Preto
- Centro de Estudos do Ciclo do Ouro – Casa dos Contos / Ouro Preto

### 13.2 Livros e Trabalhos

ANTONIL, André João. *Cultura e Opulência do Brasil*. Belo Horizonte: EDUSP; Editora Itatiaia, 1982.

ÁVILA, Affonso. *O Lúdico e as Projeções do Mundo Barroco*. São Paulo: Perspectiva, 1971 (Debates 35).

\_\_\_\_\_. *O Teatro em Minas Gerais: Séculos XVIII e XIX*. Ouro Preto: PMOP/Museu da Prata, 1978.

BANDEIRA, Manuel. *Guia de Ouro Preto*. Rio de Janeiro: Editora TecnoPrint, s/d.

BOHRER, Alex Fernandes. *Imaginário da Paixão de Cristo. Cultura Artística e Religiosa no Alto Rio das Velhas nos Séculos XVIII e XIX*. Mariana: ICHS/UFOP (Monografia de Bacharelado), 2004.

BOSCHI, Caio C. *Os Leigos e o Poder - Irmandades Leigas e Política Colonizadora em Minas Gerais*. São Paulo: Ática, 1986.

CABRAL, Henrique Barbosa da Silva. *Ouro Preto*. Belo Horizonte, 1969.

CAMPOS, Adalgisa Arantes. *A Terceira Devoção do Setecentos Mineiro: O Culto a São Miguel e Almas*. Universidade de São Paulo, São Paulo, Tese de Doutorado, 1994.

CÓDICE COSTA MATOSO. *Coleção das notícias dos primeiros descobrimentos das Minas na América que fez o Dr. Caetano da Costa Matoso sendo Ouvidor-Geral das do Ouro Preto, de que tomou Posse em fevereiro de 1748 & vários papéis*. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de estudos Históricos e Culturais, 1999. Vol I e II.

COSTA, João Baptista da. *Memória Histórica I*. Cachoeira do Campo: (manuscrito), 1965.

JERÔNIMO, Alcebíades Taciano. *Lendas Tradições e Costumes de Ouro Preto*. Belo Horizonte: Editora Lemi, 1973.

JÚNIOR, Augusto de Lima. *A Capitania das Minas Gerais*. Belo Horizonte: Editora Itatiaia Ltda, 1978.

\_\_\_\_\_. *Pequena História da Inconfidência de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1954.

\_\_\_\_\_. *Vila Rica do Ouro Preto*. Rio de Janeiro: EGL Editora, 1996.

LEMOS, José Vicente de. *Da Mocidade à Velhice*. Cachoeira do Campo: Edição do Autor.

MACHADO, Carlos Augusto Pessoa. *Projeto de Implantação de Infra-Estrutura Turística em São Bartolomeu*. EA/UFMG (Monografia de Pós-Graduação Latu-Sensu), 2001.

MACHADO, Lourival Gomes. *Barroco Mineiro*. São Paulo: Perspectiva, 1969.

MAIA, Adhalmir Elias dos. *Ouro Preto. Momentos*. Belo Horizonte: Editora Santa Edwiges Ltda, s/d.

MARAVALL, J. Antonio. *A Cultura do Barroco*. São Paulo: EDUSP, 1997.

MARTINS, Judith. *Dicionário de Artistas e Artífices dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais*. Rio de Janeiro: Publicações do IPHAN, 1974, 2 vols.

MINISTÉRIO DA CULTURA/INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. *Bens Móveis e Imóveis Inscritos nos Livros do Tombo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*. 4 ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro, IPHAN, 1994.

NAVARRO, Isidoro Moreno. *La Semana Santa de Sevilla, Conformación, Mixtificación y Significaciones*. Sevilla: Imprenta Escandón, 1986.

OLIVEIRA, Miguel Archanjo de. *O Papel e o Surgimento do Entorno de Vila Rica / 1700-1750*. Belo Horizonte: FAFICH/UFMG (Monografia de Bacharelado), 1999.

OLIVEIRA, Ronald Polito de. *Visitas Pastorais de Dom Frei José Da Santíssima Trindade (1821-1825)*. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estudos Históricos e Culturais/IEPHA, 1998.

OSWALDO, Angelo. *Igrejas de Minas*. Belo Horizonte: Cemig, 1998.

PENA, Thais Proença Diniz. *Ouro Preto, Passo a Passo*. Belo Horizonte: Sografe Editora e Gráfica, 2000.

RAMOS, Lucio Fernandes. *Cachoeira do Campo. A Filha Pobre do Ouro Preto*. Belo Horizonte: Editora São Vicente.

SALLES, Fritz Teixeira de. *Associações Religiosas no Ciclo do Ouro*. Belo horizonte: Universidade de Minas Gerais, 1963.

SCHMAUS, Michael. *Teologia Dogmática VII. Los Novisimos*. 2. ed. Madri: Ediciones Rialp, 1965.

SOUZA, Wladimir Alves de (coordenador). *Guia dos Bens Tombados: Minas Gerais*. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1984.

TORRES, João Camilo de Oliveira. *História de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Editora LEMI S.A., 1980.

TRINDADE, Cônego Raimundo. *Archidiocese de Marianna; Subsídios para a sua História*. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1929. 3v.

\_\_\_\_\_. *Instituições de Igrejas no Bispado de Mariana*. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1945.

VASCONCELOS, Diogo de. *História Antiga das Minas Gerais*. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1999.

\_\_\_\_\_. *História Média de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Editora Itatiaia Ltda, 1999.

VASCONCELOS, Salomão de. *Bandeirismo*. Belo Horizonte: Biblioteca Mineira de Cultura, 1944.

VASCONCELLOS, Sylvio de. *Arquitetura, Arte e Cidade: Textos Reunidos*. Belo Horizonte: Editora BDMG Cultural, 2004.

\_\_\_\_\_. *Vila Rica*. São Paulo: Perspectiva, 1977.

### 13.3 Artigos

CAMPOS, Adalgisa Arantes. A Idéia do Barroco e os Desígnios de uma Nova Mentalidade: A Misericórdia através dos Sepultamentos pelo Amor de Deus na Paróquia do Pilar de Vila Rica (1712- 1750). in: *Barroco*. N.19, pp.45-68, 2001.

\_\_\_\_\_. Mecenato e Estilo Rococó na época barroca: A Capela do Rosário dos Pretos de Vila Rica. In: *Cronos*. Pedro Leopoldo, n. 4, pp.37-45, 2001.

\_\_\_\_\_. Vida Cotidiana e Produção Artística de Pintores Leigos nas Minas Gerais. José Gervásio de Souza Lobo, Manoel Ribeiro Roza e Manoel da Costa Ataíde. In: PAIVA, Eduardo França, ANASTASIA, Carla Maria Junho (org.). *O Trabalho Mestiço. Maneiras de Pensar e Formas de Viver Séculos XVI a XIX*. São Paulo: Annablume / PPGH-UFMG), 2002.

CUNHA, Maria José de Assunção. Imagens de roca, imagens de vestir. In: *Anuário do Museu da Inconfidência*. Ouro Preto. v.6, p.247-257, 1979.

LANARI, Cássio. *O Construtor da Matriz da Cachoeira do Campo*. Belo Horizonte: Suplemento Literário do "Minas Gerais", 20 / 05 / 1972.

LEMOS, Pe. Afonso Henriques de Figueiredo. Monografia da Freguesia da Cachoeira do Campo. In: *Revista do Arquivo Público Mineiro*, n.13, 1908.

OLIVEIRA, Myriam Ribeiro de. A Pintura de Perspectiva em Minas Colonial - Ciclo Barroco. In: *Barroco*, n.10, pp.27-37, 1978.

\_\_\_\_\_. A Pintura de Perspectiva em Minas Colonial - Ciclo Rococó. In: *Barroco*, n.12, pp.171-80, 1982/3.



\_\_\_\_\_. A Imagem Religiosa no Brasil. In: *Arte Barroca - Mostra do Descobrimento*. São Paulo: Fundação Bienal, 2000. pp. 36 - 79.

### **13.4 Dicionários**

ÁVILA, A. & GONTIJO, João. *Barroco Mineiro - Glossário de Arquitetura e Ornamentação*. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1980.

BARBOSA, W. de Almeida. *Dicionário Histórico-Geográfico de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Itatiaia, 1995.

## 14. FICHA TÉCNICA

---

### FICHA TÉCNICA REFERENTE AO DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DO NÚCLEO URBANO DE SÃO BARTOLOMEU

**Ângelo Oswaldo de Araújo Santos**  
Prefeito de Ouro Preto

**Gabriel Simões Gobbi**  
Secretário de patrimônio e Desenvolvimento Urbano

**Camila Sardinha Ceconello**  
Arquiteta – Diretora de Projetos Especiais  
CREA 79095/D

**Maria Cristina Cairo Silva**  
Arquiteta – Diretora Interina de Regulação Urbana e Coordenadora do Programa Monumenta/MINC  
CREA 23907/D

**Paulo Hermínio Guimarães**  
Arquiteto – Diretor Interino de Proteção ao Patrimônio e Especialista em Patrimônio do Programa Monumenta/MINC  
CREA 9052/D

**Jurema Marteleto Rugani**  
Assessora Especial  
CREA 20269/D

**FICHA TÉCNICA REFERENTE AO DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DO NÚCLEO URBANO DE SÃO  
BARTOLOMEU**

**Alex Fernandes Bohrer**  
Historiador

**Elisângela Rodrigues Silva Araújo**  
Engenheira Civil  
CREA 06003147/P

**Inaiana Barbosa Guerra**  
Engenheira Civil  
CREA 6003185/P

**Bruno Tropia Caldas**  
Arquiteto Urbanista  
CREA 07000350/P

**Luciana Oliveira Queiroz**  
Arquiteta Urbanista  
CREA 07000215/ P

**Maria Raquel Alves Ferreira**  
Arquiteta Urbanista  
CREA 5060663650/D

**Fernanda Danese Alexandre**  
Arquiteta Urbanista  
CREA 82404/D

**Lílian Ferreira Cunha de Melo**  
Arquiteta Urbanista  
CREA 56882/D

**FICHA TÉCNICA REFERENTE AO DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DO NÚCLEO URBANO DE SÃO  
BARTOLOMEU**

**Paulo André Rabelo Alkmin**

Arquiteto  
CREA 83088/D

**Gabriela Ortega Marques Rodrigues**

Estagiária de Direito

**Liliane de Castro Vieira**

Arquiteta Urbanista – Contratada da Prefeitura Junho de 2006

**Sergio Lellis Santiago Júnior**

Assessor Especial de Patrimônio e Presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural de Ouro Preto até Fevereiro de 2006

**Carla Elói Silva**

Advogada - Diretora de Proteção do Patrimônio até Novembro de 2005

**Paola de Macedo Gomes Dias**

Arquiteta Urbanista - Diretora de Projetos Especiais Setembro de 2006

**Cláudio Ernani Martins Oliveira**

Estagiário de Engenharia Civil até Março de 2006

**Juliano Ferreira**

Estagiário de História até Dezembro de 2006



## FICHA TÉCNICA REFERENTE AO DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DO NÚCLEO URBANO DE SÃO BARTOLOMEU

### **Esta equipe contou ainda com a participação de:**

Neno Viana - Fotógrafo

Jaqueline Dutra Gaede – Educadora da Secretaria de Cultura

Helenice A. de Oliveira - Funcionária do Arquivo Municipal

Rodrigo da Conceição Gomes – Funcionário da Secretaria de Cultura

Breno Rodrigues da Fonseca – estagiário da Universidade Federal de Viçosa

Bruno Moreno Stuck - voluntário

Liliane Márcia Lucas Sayegy - estagiária da Universidade Federal de Viçosa

Mariana da Matta Pedroda - estagiária da Universidade Federal de Viçosa

Patrícia Maria Fialho Álvares - estagiária da Universidade Federal de Viçosa

Moradores da comunidade do Distrito de São Bartolomeu



## **15. CÓPIA DA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL APROVANDO O TOMBAMENTO PROVISÓRIO DO NÚCLEO URBANO**

---

## **16. PARECER SOBRE O TOMBAMENTO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO**

---

## **17. PARECER SOBRE O TOMBAMENTO ELABORADO POR CONSELHEIROS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL**

---



## **18. NOTIFICAÇÕES AOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS QUE COMPÕE O NÚCLEO URBANO**

---



## **19. CÓPIA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL APROVANDO O TOMBAMENTO DEFINITIVO**

## **20. CÓPIA DO EXECUTIVO TOMBANDO DO NÚCLEO URBANO**

---



## **21. CÓPIA DA INSCRIÇÃO DO BEM CULTURAL NO LIVRO DE TOMBO MUNICIPAL**

---

## 22. CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE TOMBAMENTO

---



publicação do decreto de tombamento afixado no posto de saúde



publicação do decreto de tombamento afixado na escola municipal