

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E DE VISTORIA DO LOCAL

LOCAL: Praça de Esportes 7 de Setembro

ENDEREÇO: Rua Santa Cruz, s/nº, Morro Santana, Ouro Preto.

OBRA: Reforma da Praça de Esportes 7 de Setembro

1. RELATÓRIO DE VISTORIA DO LOCAL

Em vistoria realizada por equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo ao complexo esportivo do Morro Santana localizado na Rua Santa Cruz, s/nº, no bairro Morro Santana em Ouro Preto, verificou-se a necessidade de colocação de grama sintética no campo, pintura da quadra poliesportiva, reforma geral dos vestiários (pintura, vidros, esquadrias, telhado e instalações), recuperação de alambrado.

2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

2.1. CAMPO



Foto 01: Vista do campo



Foto 02: Vista do campo




Foto 03: Alguns refletores queimados



Foto 04: Parte do alambrado danificado

2.2. QUADRA POLIESPORTIVA



Foto 05: Vista da quadra poliesportiva



Foto 06: Refletores danificados



Foto 07: Parte do alambrado danificado



Foto 08: Equipamento esportivo danificado

2.3. VESTIÁRIOS



Foto 09: Vista pelo campo



Foto 10: Vista pela rua



Foto 11: Pintura descascando



Foto 12: Pontos de infiltração



Foto 13: Vidros quebrados



Foto 14: Pontos de remoção de reboco



Foto 15: Luminárias danificadas



Foto 16: Fechaduras danificadas



Foto 17: Interruptores sem placa



Foto 18: Azulejos soltos



Foto 19: Telhado sem forro



Foto 20: Muro danificado

2.4. SEDE



Foto 21: Vista frontal da sede



Foto 22: Vista da sede



Foto 23: Vidros e janela quebrada



Foto 24: Pintura descascando

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ouro Preto, 20 de maio de 2020.

Camila Sardinha Cecconello
Superintendente de Projetos e Edificações

Paulo César Moraes
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo